

**Job name:** Remove Low leakage Fan Expansion joint

**Description:**

- พบสภาพของ Expansion joint Frame มีความเสียหายพูดาดเป็นรูหลายจุดบริเวณท้ายล่างของเครื่องวงกลม และ สภาพ Liner มีความเสียหาย

**Picture**



**Remark:**

Date: 25/08/2023



**Job name:** Remove Low leakage Fan Expansion joint

**Description:**

- พบสภาพของ Expansion joint Frame มีความเสียหายพูดขาดเป็นรูหลายจุดบริเวณด้านล่างของเครื่องวงกลม และ สภาพ Liner มีความเสียหาย

**Picture**



**Remark:**

Date: 25/08/2023