


Job name: Remove Low leakage Fan Inlet Expansion joint

Description:

- พบสภาพของ Expansion joint Frame มีความเสียหายพูดขาดเป็นรูหลายจุดบริเวณด้านล่างของเครื่องวงกลม และ สภาพ Liner มีความเสียหาย



Remark:

Date: 10/10/2023

Job name: Remove Low leakage Fan Inlet Expansion joint

Description:

- พบสภาพของ Expansion joint Frame มีความเสียหายพูดขาดเป็นรูหลายจุดบริเวณท้ายล่างของเครื่องวงกลม และ สภาพ Liner มีความเสียหาย



Remark:

Date: 10/10/2023