

Job name: Visual Inspection Inside Duct Eco to APH Duct A Expansion joint Unit 1

Description: Visual Inspection Eco to APH Duct A Expansion joint ในวันที่ 09/08/2023

สภาพ: พบสภาพ Expansion joint Frame มีความเสียหายเป็นรอยร้าวทะลุเป็นรู และ Liner มีความเสียหายส่วนสภาพของ Expansion joint ไม่พบความเสียหายสภาพปกติ

Picture



Remark:

Date: 09/08/2023