


Job name: Daily Meeting MO Unit1 9.8.2023

Description:

- แจ้งเรื่องพนักงาน REC ผลตรวจออกมาเป็นไขเลือดออก และฝากให้ทุกบริษัทนำเรื่องการป้องกันไขเลือดออกไปสื่อสารทีมงานของตนเอง
- แจ้งเรื่องการส่ง Safety Morning Talk แจ้งเรื่องรายละเอียดให้ครบถ้วนระบุนอันตรายต่างๆ และวิธีการป้องกัน
- แจ้งการเก็บของวางของ โดยเฉพาะรนั่งร้านต้องไม่ให้กีดขวางทางเดิน และมีป้ายบ่งชี้ของบริษัท
- พบเห็นขยะโชน ESP Unit 1 ไม่มีการแยกขยะ มีขยะอันตราย, ขยะทั่วไป ปะปนกัน.
- แจ้งพบเห็นถังแก๊สที่วางที่ Boiler Unit3 Floor7 สายแก๊สรั่วให้บริษัทที่เกี่ยวข้องรีบแก้ไข
- แจ้งพบเห็นปลั๊กไฟที่ ASB Unit1 มีสายไฟที่ชำรุดเสียบอยู่ให้ทางผู้เกี่ยวข้องรีบแก้ไข
- เน้นย้ำให้ทุกบริษัทย้ำกับทีมงานเรื่องสุขภาพ

Picture



Remark:

Date: 9.8.2023

Job name: Toolbox Talk and Safety Talk ก่อนเริ่มงาน Gear and Actuator BUF 1A

Description:

- ทบทวนแผนการทำงาน
- แบ่งหน้าที่ของแต่ละคน
- ดูสภาพอากาศเตรียมแผนรับมือหากมีฝนตก
- ทบทวนอันตรายจากการทำงาน Remove Actuator
- ทบทวนอันตรายจากการใช้อุปกรณ์ต่าง และ อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องห่างจากน้ำ
- ทบทวนอันตรายจากงานที่มีประกายไฟต้องมีถังดับเพลิงไว้ประจำหน้างาน

Picture



Remark:

Date: 9.8.2023

Job name: Toolbox talk and safety ก่อนเริ่มงาน installation insulation lagging ESP Hopper unit1

Description:

- ทบทวนขั้นตอนการทำงาน
- แบ่งหน้าที่การทำงาน
- เน้นย้ำการใส่หน้ากากกันฝุ่น
- ทบทวนอันตรายการทำงานบนที่สูง
- ทบทวนการปูผ้าใบกันของตกก่อนเริ่มงาน
- เน้นย้ำการทำความสะอาดหลังเลิกงาน

Picture



Remark:

Date: 9.8.2023

Job name: Toolbox Talk and Safety Talk ก่อนเริ่มงาน ทาสี งาน Ex joint IDF and Outlet FGD unit1

Description:

- ทบทวนแผนการทำงาน
- แบ่งหน้าที่ของแต่ละคน
- ตรวจสอบสภาพอากาศปกคลุมผ้าใบกันฝน
- ปูผ้ารองก่อนทาสีทุกครั้ง
- เน้นย้ำให้ระมัดระวังการทำงานห้ามทำสีหกลงพื้นเด็ดขาด
- ทบทวนอันตรายจากหน้างาน สี และ ทินเนอร์ ต้องไม่อยู่ใกล้งานที่มีประกายไฟ

Picture



Remark:

Date: 9.8.2023



OVS Daily Report

One Volts Service Co.,Ltd.
9/230 Soi Watcharapol 3 Intersection 3
Sub-district Klong Thanon District Sai Mai
Bangkok 10220 Tel:089-488-1651

Job name: ฝ้าระวีงงาน Installation Insulation ESP Unit1

Description:

- ร้อมบริเขตการทำงานติดป้ายบ่งชี้
- ค่อยเตือนพนักงานในการช้องเกี่ยว สาย Safety Full body Harness ในการทำงานตลอดเวลา
- เน้นย้ำการปูผ้าใบกันของตก
- ค่อยฝ้าระวีงความปลอดภัยให้ทีมงานไม่ให้คนที่ไมเกี่ยวของเข้าพื้นที่
- เก็บอุปกรณ์ และ ทำความสะอาดหลังเลิกงาน

Picture



Remark:

Date: 9.8.2023

Job name: เฝ้าระวังงาน Remove Actuator BUF 1A

Description:

- รอบบบริเขต ติดป้ายบ่งชี้งาน
- เฝ้าระวังการใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ต้องห่างจากน้ำ
- ค่อยเฝ้าระวังความปลอดภัยให้ทีมงานไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ปฏิบัติงาน
- เป็นผู้เฝ้าระวังเพลิง เตรียมถังดับเพลิง และ ให้ทีมงานปฎิบัติกันสะเก็ดไฟ
- ระวังงานตัด, เจียร ให้ทีมงานสวมใส่อุปกรณ์ PPE ให้ครบถ้วน

Picture



Remark:


Date: 9.8.2023

Job name: ฝึการะวังงาน Remove Insulation Lagging LP Heater Steam Turbine Unit1

Description:

- ปูผ้าใบก่อนเริ่มงาน
- ห้ามไม่ให้คนไม่เกี่ยวข้องของเข้าในพื้นที่ที่ทำงาน และ เน้นย้ำห้ามไปยังเกี่ยวกับอุปกรณ์อื่น
- แนะนำทีมงานให้จัดเก็บของให้เป็นระเบียบ
- แนะนำทีมงาน ในการเก็บ Insulation Lagging ไม่ให้ขวาง อุปกรณ์ต่างๆ

Picture



Remark:

Date: 9.8.2023



OVS Daily Report



One Volts Service Co.,Ltd.
9/230 Soi Watcharapol 3 Intersection 3
Sub-district Klong Thanon District Sai Mai
Bangkok 10220 Tel:089-488-1651

Job name: ทำโมของเข้าให้ทีม Rotork ส่ง Actuator

Description:

- ลงข้อมูลในแบบฟอร์มใบของเข้าของบริษัท, คนขับ, เลขใบขับขี่
- แจ้งสถานที่ที่จะนำของเข้า, รถทะเบียน, วันเวลา
- แจ้งรายการจำนวนของที่เข้า
- ทำเอกสารรูปรถ, ใบขับขี่ และ รูปของแบบ
- เซ็นเจ้าของงานจากนั้นเซ็น Safety E-gat OM
- นำเอกสารของเข้าแจ้ง ปรก

Picture



Remark:

Date: 9.8.2023

Job name: ฝ้าระวังงาน เคียรชยะ insulation penthouse floor7 ไปทั้งด้านหลังโรง

Description:

- ปูผ้าใบกันของตกที่ทางเดิน
- ให้ทีมงานใส่ Safety full body harness
- ปูผ้าใบที่ลิฟต์เพื่อไม่ให้มีฝุ่นตกใส่ และ ทำความสะอาดลิฟท์หลังขนเสร็จ
- ทำความสะอาดสถานที่เก็บ, โนลิฟท์ และ หน้าลิฟท์หลังขนเสร็จ

Picture



Remark:

Date: 9.8.2023