


Job name: Daily Weekly Meeting 2.8.2023

Description:

- แจ้งให้แต่ละบริษัทช่วยแจ้งทีมงานในการแยกขยะ และ ทิ้งให้ถูกจุด
- แจ้งการใช้ ná dǎng jí ta ให้เพิ่มความระมัดระวังเพราะอาจจะโดนอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย
- ทหารเรื่องขั้นตอนงานเปิด work permit ทหารร่วมกันเพื่อให้เข้าใจ และ ปฏิบัติตามโดยทั่วกัน
- ขอความร่วมมือในทุกบริษัทให้บอกทีมงานในการทำ Tool box talk safety talk หน่วยงาน
- แจ้งทุกบริษัทบอกกับทีมงานไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับพื้นที่ Unit อื่น

Picture



Remark:


Date: 2.8.2023

Job name: Toolbox talk and safety talk ก่อนเริ่มงาน Remove Expansion joint FD Fan A unit1

Description:

- ทบทวนแผนการทำงาน
- ตรวจสอบอุปกรณ์ถังลม, สายลม
- ทบทวนอันตรายจากการทำงาน บนที่สูง
- ทบทวนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์

Picture



Remark:

Date: 2.8.2023

Job name: Toolbox talk and safety talk ก่อนเริ่มงานที่อัฒจันทร์ ในตึก penthouse boiler unit1 floor7

Description:

- ทบทวนการปฏิบัติงาน
- ทบทวนขั้นตอนการทำงาน
- แบ่งงานให้ละเอียดชัดเจน
- เน้นย้ำอันตรายต่างๆในการทำงาน
- กำหนดการทางเข้าออกจุดเดียว และ ต้องเซ็นชื่อทุกครั้ง
- กำหนดผู้เฝ้าระวังตรงทางเข้า
- เน้นย้ำการทำงานต้องมีแสงสว่างให้เพียงพอ

Picture



Remark:

Date: 2.8.2023

Job name: Toolbox talk and safety talk ก่อนเริ่มงาน Remove Insulation Lagging Coal Gas fan B FGD Unit1

Description:

- ทบทวนหน้าที่ของแต่ละทีม
- ทบทวนขั้นตอนการทำงาน
- แบ่งงานให้ละเอียดชัดเจน
- เน้นย้ำอันตรายต่างๆจากการทำงานบนที่สูง
- เน้นย้ำการปูผ้าใบก่อนเริ่มงาน รื้อ อินชูลิชั่นทุกครั้ง
- ให้ระวังอันตรายจากงานของพวกส่วนอื่น

Picture



Remark:

Date: 2.8.2023

Job name: Toolbox talk and safety talk ก่อนเริ่มงาน ทีม Rotork ตัดเจียร์ถ่าน Actuator ID Fan A

Description:

- ทบทวนขั้นตอนปฏิบัติงาน
- เน้นย้ำให้ระมัดระวังงานที่ต้องใช้ไฟฟ้า
- เน้นย้ำอุปกรณ์ป้องกันในการเจียร์
- ให้ระมัดระวังอันตรายเนื่องจากมีการทำงานหลายหน่วยงานในจุดนั้น

Picture



Remark:


Date: 2.8.2023

Job name: ตรวจสอบวัดอากาศงานที่ชั้นอากาศ ในเตา Penthouse Boiler unit1 Floor7

Description:

- แจ้งขอสนับสนุนการตรวจวัดอากาศ กับทาง SHE HPC
- แจ้งสถานที่ และ วันเวลา ทำการตรวจวัด
- ขออนุญาตรายการรายงาน 02/08/2023 ทีมงาน Antifire ได้มาวัดอากาศให้ทีมงาน OVS อยู่ที่ penthouse Boiler Unit 1 ผ่านกานตรวจวัดอากาศสายระเอียดดังนี้:
 - LEL = 0 %
 - O2 = 20.9 %
 - H2S = 0 ppm
 - CO = 0 ppm
 ผ่านกานตรวจวัดอากาศแผ่นปกติดีเจ้า

Picture



Remark:

Date: 2.8.2023

Job name: เฝ้าระวังหน้างาน ที่อับอากาศ ในเตา Penthouse Unit1 Floor7

Description:

- จัดให้มีผู้เฝ้าระวังที่จุดทางเข้า
- ตรวจสอบการลงชื่อคนเข้าออกพร้อมให้แขวนบัตรพนักงานหน้าทางเข้า
- คอยดูทางเข้าต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง และ ห้ามคนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป
- ตรวจสอบด้านในสิ่งกีดขวาง, แสงสว่าง งานทำงานของทีมงาน
- การนำขยะออกจากพื้นที่รื้ออมริเขต

Picture



Remark:

Date: 2.8.2023

Job name: เฝ้าระวังหน้างาน Remove Ex Joint FD Fan A Unit1

Description:

- กั้นพื้นที่การทำงาน
- ตรวจสอบถึงดับเพลิงให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
- ตรวจสอบหिनเจอร์ต้องมีกาดป้องกัน และ ต้องมีผ้ากันไฟ
- ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ PPE ให้ครบถ้วนเช่นถุงมือเจอร์, หน้ากากเจอร์
- ระวางการทำงานที่มีไฟฟ้าต้องให้ห่างจากน้ำ พื้นที่ทำงานต้องเป็นพื้นที่แห้ง

Picture



Remark:

Date: 2.8.2023

Job name: เฝ้าระวังหน้างาน Remove Ex Joint FD Fan A Unit1

Description:

- กั้นพื้นที่การทำงาน
- ให้ทีมงานปูผ้าใบก่อนเริ่มงาน
- เฝ้าระวังการทำงานของทีมงานในการทำงานบนที่สูง การคล้องเกี่ยว Full Body Safety Harness
- นำขยะ Insulation ที่ทิ้ง พร้อมทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน
- สวมขาวแดงกั้นพื้นที่เก็บของ

Picture



Remark:

Date: 2.8.2023