

Job name: Clean Gas to GGH Expansion joint Unit 2

Description:

แนวทางแก้ไข: Scope of Work

- ใส่ Backup Bar THK. 5 mm และร้อย Bolt เพิ่มเข้าไปในจุดที่เสียหาย
- ใส่ Tex เพิ่มเข้าไปในจุดที่รั่ว
- ใส่ Pillow และ รััดสาย STL
- ใส่แผ่น Lagging ปิดด้านนอก



Remark:

Date: 07/10/2023