



**Job name:** Daily Meeting MO Unit1 13.8.2023

**Description:**

- แจ้งทุกบริษัทให้ส่ง Up date Face Scan ส่งก่อนวันที่ 15/8/2023
- แจ้งยังพบเห็น ไม่มีการแยกขยะ และ ให้ทุกบริษัทช่วยกันในการสื่อสารกับทีมงาน
- เน้นให้บอกทีมงานในการสวมใส่ PPE ในพื้นที่โรงไฟฟ้า
- สื่อสารการเดินเข้าออกในพื้นที่ให้เป็นระเบียบ และ คนขับรถต้องลงมาแตะบัตติ
- สื่อสารทุกบริษัทห้ามทิ้งขยะหน้าลิฟท์ และ ข้างลิฟท์

**Picture**



**Remark:**

**Date:** 13.8.2023

**Job name:** Toolbox talk and safety ก่อนเริ่มงาน ในเตา Penthouse Unit1 Floor7

**Description:**

- ทบทวนขั้นตอนการทำงาน
- แบ่งหน้าที่ของทีมงาน
- ทบทวนอันตรายในที่อับอากาศ
- เน้นย้ำผู้เฝ้าระวังให้ประจำอยู่จุดทางเข้าตลอดเวลา
- เน้นย้ำผู้ปฏิบัติงานต้องเซ็นชื่อเข้าออกทุกครั้ง
- แสวงหาความเสี่ยงต้องเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

**Picture**



**Remark:**

**Date:** 13.8.2023

**Job name:** Toolbox Talk and Safety Talk ก่อนเริ่มงาน เชื่อมราวกันตก IDF 1A 1B

**Description:**

- ทบทวนขั้นตอนการทำงาน
- แบ่งหน้าที่ของแต่ละคน
- เน้นย้ำอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องห่างจากน้ำ และ ให้ระมัดระวังให้มาก
- เน้นย้ำงานเชื่อม,เจียร์,ตัดต้องมีผ้ากันไฟ แบบ ถึงดับเพลิง
- เน้นย้ำการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนใช้งาน

**Picture**



**Remark:**

**Date:** 13.8.2023



**Job name:** Toolbox Talk and Safety Talk ก่อนเริ่มงาน เชื่อมราวกันตก IDF 1A 1B

**Description:**

- ทบทวนขั้นตอนการทำงาน
- แบ่งหน้าที่ทีมคนในทีม
- ทบทวนอันตรายจากการทำงานบนที่สูง
- เน้นย้ำให้ระมัดระวังของตก และ ให้อุ่นตัวก่อนเริ่มงาน
- เน้นย้ำกานสวมใส่ Safety Full body harness

**Picture**



**Remark:**

**Date:** 13.8.2023

**Job name:** Toolbox Talk and Safety Talk ก่อนเริ่มงาน Modify Aluminum Lagging Fan mill 11-18

**Description:**

- ทบทวนขั้นตอนการทำงาน
- แบ่งหน้าที่แต่ละทีมงาน
- เน้นย้ำอันตรายจากพื้นที่ทำงานละวังของตกได้
- ทบทวนอันตรายจากการทำงานบนที่สูง
- เน้นย้ำให้ระมัดระวังของตก และ ให้อุปกรณ์ป้องกันก่อนเริ่มงาน
- เน้นย้ำกานสวมใส่ Safety Full body harness

**Picture**



Remark:

Date: 13.8.2023

**Job name:** ฝั้ระวังงาน Installation Ex Joint ESP Unit1

**Description:**

- ร้อมบริเขตด้านล่างติดป้ายเตือนระวังของตก
- ปูฝั้ไบกัันของตกลงข้างล่าง
- ใ้ทีมงานสวมอุปกรณ์ PPE ตลอดเวลาที่ทำงานบนที่สูง
- ห้ามไม่ให้คน ไม่เกี่ยวข้องของเข้าในพื้นที่ที่ทำงาน
- ฝั้ระวังทีมงานในการใ้ใช้อุปกรณ์ต่างๆ

**Picture**



**Remark:**

**Date:** 13.8.2023



**Job name:** ฝ้าระวังงาน Modify Aluminum Lagging Fan mill 11-18

**Description:**

- ร้้อมบริเขตการทำงาน และ ให้ทีมงานป้ฝ้า้ไบกันของตก
- ฝ้าระวัง และ คอยแนะนำทีมงานให้ค้องเก้ียว Safety Full Body Harness
- ห้ามไม่ให้ทีมงาน โยนของให้กันโดยเด้็ดขาด
- ฝ้าระวังทีมงานในการทำงานเพื่อไม่ให้มีอันตรายจากของตก
- ทำความสะอาดหลังเลิกงาน

**Picture**



Remark:

Date: 13.8.2023

**Job name:** เผ่าระวังงาน เชื่อมราวกันตก IDF 1A 1B

**Description:**

- รื้อมบริเขตการทำงาน และ ให้ทีมงานปูผ้ากันไฟ
- ให้ทีมงานสวมใส่ PPE ให้ครบถ้วน
- ห้ามไม่ให้คน ไม่เกี่ยวข้องของเข้าไปในพื้นที่ที่ทำงาน
- เตรียมถังดับเพลิง และ เผ่าระวังเพลิง
- รมัดระวังอุปกรณ์ไฟฟ้า และ จัดเก็บหลังเลิกงาน

**Picture**



**Remark:**

**Date:** 13.8.2023





**Job name:** ฝ้าระวังงาน งาน Remove insulation Lagging BUF 1A 1B

**Description:**

- ร้อมบริเขตการทำงาน และ ติดป้ายบ่งชี้งาน
- ให้ทีมงานปูผ้าใบก่อนเริ่มงาน
- ห้ามไม่ให้คน ไม่เกี่ยวข้องของเข้าไปในพื้นที่ที่ทำงาน
- ประสารงานถ้าหากพบบันหาหน้างาน

**Picture**



Remark:

Date: 13.8.2023

**Job name:** ฝ้าระวังงานทำงานในที่อับอากาศ Penthouse Boiler Unit1 Floor7

**Description:**

- ตรวจสอบข้างในก่อนเริ่มงาน และ ดูเรื่องแสงสว่างของทีมงานต้องเพียงพอ
- ฝ้าระวังที่จุดทางเขาคงตลอดเวลา และ ค่อยตรวจทีมงานในการเข้าออก
- ให้ทีมงานเซ็นชื่อ และ ลงเวลาเข้าออกทุกครั้ง
- ห้ามไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องของเข้าไปในที่อับอากาศ

**Picture**



**Remark:**

**Date:** 13.8.2023