

**ตารางสรุปปริมาณงาน รื้อประกอบกลับ Insulation & Lagging กมิน-ธ YM Unit.3**

| ลำดับ | รายละเอียด                                 | กว้าง | ยาว  | ปริมาณ M2 | วันที่รื้อ | วันที่ประกอบ | HPC | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------------|-------|------|-----------|------------|--------------|-----|----------|
| 1     | ฝา Manhole หลังคา GGH                      | 3.00  | 3.40 | 10.20     | 9/2/2025   |              |     | D        |
| 2     | ใต้ Gear GGH                               | 1.00  | 6.00 | 6.00      | 9/2/2025   |              |     | A        |
| 3     | Low leakage Fan                            | 4.50  | 2.00 | 9.00      | 9/2/2025   |              |     | C        |
| 4     | Water wall Lower Heder No.1 Floor.1.5      | 1.50  | 3.00 | 4.50      | 9/2/2025   |              |     | B        |
| 5     | Water wall Lower Heder No.2 Floor.1.5      | 1.50  | 2.00 | 3.00      | 9/2/2025   |              |     | B        |
| 6     | Water wall Lower Heder No.3 Floor.1.5      | 1.50  | 3.00 | 4.50      | 9/2/2025   |              |     | B        |
| 7     | Water wall Lower Heder No.4 Floor.1.5      | 1.50  | 3.00 | 4.50      | 9/2/2025   |              |     | B        |
| 8     | Water wall Lower Heder No.5 Floor.1.5      | 1.50  | 2.00 | 3.00      | 9/2/2025   |              |     | B        |
| 9     | Water wall Lower Heder No.6 Floor.1.5      | 1.50  | 3.00 | 4.50      | 9/2/2025   |              |     | B        |
| 10    | Cold RH Isolate Plate No.1 Floor 7         | 6.00  | 1.60 | 9.60      | 9/2/2025   |              |     | A,B,     |
| 11    | Cold RH Isolate Plate No.2 Floor 7         | 6.00  | 1.60 | 9.60      | 9/2/2025   |              |     | A,B,     |
| 12    | Hot RH Isolate Plate No.1 Floor 7          | 5.00  | 1.88 | 9.40      | 9/2/2025   |              |     | A,B,     |
| 13    | Hot RH Isolate Plate No.2 Floor 7          | 5.00  | 1.88 | 9.40      | 9/2/2025   |              |     | A,B,     |
| 14    | SH Isolate Plate No.1 Floor 7              | 6.00  | 1.00 | 6.00      | 9/2/2025   |              |     | A,B,     |
| 15    | SH Isolate Plate No.2 Floor 7              | 6.00  | 1.00 | 6.00      | 9/2/2025   |              |     | A,B,     |
| 16    | ผนัง High Temp Flue Gas Duct No. 1 Floor 6 | 4.00  | 1.50 | 6.00      | 10/2/2025  |              |     | A        |
| 17    | ผนัง High Temp Flue Gas Duct No. 2 Floor 6 | 4.00  | 1.50 | 6.00      | 10/2/2025  |              |     | A        |
| 18    | ผนัง High Temp Flue Gas Duct No. 3 Floor 6 | 4.00  | 1.50 | 6.00      | 10/2/2025  |              |     | A        |
| 19    | ผนัง High Temp Flue Gas Duct No. 4 Floor 6 | 4.00  | 1.50 | 6.00      | 10/2/2025  |              |     | A        |
| 20    | ผนัง High Temp Flue Gas Duct No. 5 Floor 6 | 4.00  | 1.50 | 6.00      | 9/2/2025   |              |     | A,B,     |
| 21    | ผนัง High Temp Flue Gas Duct No. 6 Floor 6 | 4.00  | 1.50 | 6.00      | 9/2/2025   |              |     | A,B,     |
| 22    | ผนัง High Temp Flue Gas Duct No. 7 Floor 6 | 4.00  | 1.50 | 6.00      | 9/2/2025   |              |     | A,B,     |
| 23    | ผนัง High Temp Flue Gas Duct No. 8 Floor 6 | 4.00  | 1.50 | 6.00      | 9/2/2025   |              |     | A,B,     |
| 24    | APHT Damper Floor.3 A                      | 2.00  | 4.00 | 8.00      | 10/2/2025  |              |     | B        |
| 25    | APHT Damper Floor.3 B                      | 2.00  | 4.00 | 8.00      | 10/2/2025  |              |     | B        |
| 26    | APHT Damper Floor.2.5 A                    | 2.00  | 4.00 | 8.00      | 10/2/2025  |              |     | Exjoint  |
| 27    | APHT Damper Floor.2.5 B                    | 2.00  | 4.00 | 8.00      | 10/2/2025  |              |     | Exjoint  |
| 28    | ฝา Manhole Eco Floor.4                     | 2.00  | 1.00 | 2.00      | 10/2/2025  |              |     | B        |
| 29    | Coal Pipe 34 Level.1                       | 4.00  | 4.00 | 16.00     | 10/2/2025  |              |     | C        |
| 30    | Coal Pipe 34 Level.2                       | 4.00  | 4.00 | 16.00     | 10/2/2025  |              |     | C        |
| 31    | Coal Pipe 34 Level.3                       | 4.00  | 4.00 | 16.00     | 10/2/2025  |              |     | C        |
| 32    | Coal Pipe 34 Level.4                       | 4.00  | 4.00 | 16.00     | 10/2/2025  |              |     | C        |
| 33    | Coal Pipe 34 Level.5                       | 4.00  | 4.00 | 16.00     | 10/2/2025  |              |     | D        |
| 34    | Coal Pipe 37 Level.1                       | 4.00  | 4.00 | 16.00     | 10/2/2025  |              |     | D        |
| 35    | Coal Pipe 37 Level.2                       | 4.00  | 4.00 | 16.00     | 10/2/2025  |              |     | D        |
| 36    | Coal Pipe 37 Level.3                       | 4.00  | 4.00 | 16.00     | 10/2/2025  |              |     | D        |
| 37    | Coal Pipe 37 Level.4                       | 4.00  | 4.00 | 16.00     | 10/2/2025  |              |     | D        |

|    |                                               |      |       |       |           |       |       |         |
|----|-----------------------------------------------|------|-------|-------|-----------|-------|-------|---------|
| 38 | Coal Pipe 37 Level.5                          | 4.00 | 4.00  | 16.00 | 10/2/2025 |       |       | D       |
| 39 | OAB#1A                                        | 2.00 | 5.20  | 10.40 | 10/2/2025 |       |       | Exjoint |
| 40 | OAB#2B                                        | 2.00 | 5.20  | 10.40 | 10/2/2025 |       |       | Exjoint |
| 41 | ฝา Manhole Blowdown Floor.1                   | 1.00 | 1.00  | 1.00  | 10/2/2025 |       |       | Exjoint |
| 42 | Pipe Safety Spray Reheate หลัง Penthouse      | 2.00 | 2.00  | 4.00  | 10/2/2025 |       |       | D       |
| 43 | Lowleakge Fan Floor.3 GGH                     | 2.00 | 7.00  | 14.00 | 10/2/2025 |       |       | C       |
| 44 | SH panet Outlet Header (L) Penthouse#1 หัว    | 2.00 | 2.00  | 4.00  | 10/2/2025 |       |       | B       |
| 45 | SH panet Outlet Header (L) Penthouse#2 กลาง   | 3.00 | 4.00  | 12.00 | 10/2/2025 |       |       | B       |
| 46 | SH panet Outlet Header (L) Penthouse#3 ท้าย   | 2.00 | 2.00  | 4.00  | 10/2/2025 |       |       | B       |
| 47 | SH panet Outlet Header (L) Penthouse #4 หัว   | 2.00 | 2.00  | 4.00  | 10/2/2025 |       |       | B       |
| 48 | SH panet Outlet Header (L) Penthouse #5 กลาง  | 3.00 | 4.00  | 12.00 | 10/2/2025 |       |       | B       |
| 49 | SH panet Outlet Header (L) Penthouse #6 ท้าย  | 2.00 | 2.00  | 4.00  | 10/2/2025 |       |       | B       |
| 50 | SH panet Outlet Header (R) Penthouse #7 หัว   | 2.00 | 2.00  | 4.00  | 10/2/2025 |       |       | B       |
| 51 | SH panet Outlet Header (R) Penthouse #8 กลาง  | 3.00 | 4.00  | 12.00 | 10/2/2025 |       |       | B       |
| 52 | SH panet Outlet Header (R) Penthouse #9 ท้าย  | 2.00 | 2.00  | 4.00  | 10/2/2025 |       |       | B       |
| 53 | SH panet Outlet Header (R) Penthouse #10 หัว  | 1.00 | 2.00  | 2.00  | 10/2/2025 |       |       | B       |
| 54 | SH panet Outlet Header (R) Penthouse #11 กลาง | 2.00 | 7.00  | 14.00 | 10/2/2025 |       |       | B       |
| 55 | SH panet Outlet Header (R) Penthouse #12 ท้าย | 2.00 | 2.00  | 4.00  | 10/2/2025 |       |       | B       |
| 56 | หลังคา BUF.A                                  | 9.00 | 6.00  |       | 11/2/2025 | 54.00 |       | บฟ      |
| 57 | Water wall Lower Heder Floor.1.5              | 2.00 | 32.00 |       | 11/2/2025 |       | 64.00 | HPC     |
| 58 | Hot Air No.1 หน้า หลัง                        | 1.00 | 2.00  | 2.00  | 11/2/2025 |       |       | D       |
| 59 | Hot Air No.2 หน้า หลัง                        | 1.00 | 2.00  | 2.00  | 11/2/2025 |       |       | D       |
| 60 | Hot Air No.3 หน้า หลัง                        | 1.00 | 2.00  | 2.00  | 11/2/2025 |       |       | D       |
| 61 | Hot Air No.4 หน้า หลัง                        | 1.00 | 2.00  | 2.00  | 11/2/2025 |       |       | D       |
| 62 | Hot Air No.5 หน้า หลัง                        | 1.00 | 2.00  | 2.00  | 11/2/2025 |       |       | D       |
| 63 | Hot Air No.6 หน้า หลัง                        | 1.00 | 2.00  | 2.00  | 11/2/2025 |       |       | D       |
| 64 | Hot Air No.7 หน้า หลัง                        | 1.00 | 2.00  | 2.00  | 11/2/2025 |       |       | D       |
| 65 | Hot Air No.8 หน้า หลัง                        | 1.00 | 2.00  | 2.00  | 11/2/2025 |       |       | D       |
| 66 | Cold Air No.1 หน้า หลัง                       | 1.00 | 2.00  | 2.00  | 11/2/2025 |       |       | D       |
| 67 | Cold Air No.2 หน้า หลัง                       | 1.00 | 2.00  | 2.00  | 11/2/2025 |       |       | D       |
| 68 | Cold Air No.3 หน้า หลัง                       | 1.00 | 2.00  | 2.00  | 11/2/2025 |       |       | D       |
| 69 | Cold Air No.4 หน้า หลัง                       | 1.00 | 2.00  | 2.00  | 11/2/2025 |       |       | D       |
| 70 | Cold Air No.5 หน้า หลัง                       | 1.00 | 2.00  | 2.00  | 11/2/2025 |       |       | D       |
| 71 | Cold Air No.6 หน้า หลัง                       | 1.00 | 2.00  | 2.00  | 11/2/2025 |       |       | D       |
| 72 | Cold Air No.7 หน้า หลัง                       | 1.00 | 2.00  | 2.00  | 11/2/2025 |       |       | D       |
| 73 | Cold Air No.8 หน้า หลัง                       | 1.00 | 2.00  | 2.00  | 11/2/2025 |       |       | D       |
| 74 | Baring Fanmill 38                             | 2.00 | 2.00  | 4.00  | 11/2/2025 |       |       | D       |
| 75 | 1.SH Planen Inlet Header L                    | 2.00 | 2.00  | 4.00  | 11/2/2025 |       |       | B       |
| 76 | 2.RH Finishing Outlet Header                  | 2.00 | 2.50  | 5.00  | 11/2/2025 |       |       | B       |
| 77 | 3.SH Divition Planal Inlet Heder L            | 5.00 | 3.00  | 15.00 | 11/2/2025 |       |       | B       |

|     |                                          |      |       |       |           |  |       |       |
|-----|------------------------------------------|------|-------|-------|-----------|--|-------|-------|
| 78  | 4.RH Finishing Inlet Header              | 2.40 | 2.50  | 6.00  | 11/2/2025 |  |       | B     |
| 79  | 5.SH Division Planal Inlet Heder R       | 2.00 | 3.00  | 6.00  | 11/2/2025 |  |       | B     |
| 80  | 6.RH Finishing Inlet Header L            | 2.00 | 2.50  | 5.00  | 11/2/2025 |  |       | B     |
| 81  | 7.SH Planen Inlet Header R               | 2.00 | 2.00  | 4.00  | 11/2/2025 |  |       | B     |
| 82  | 8.WW Rear Upper Header                   | 2.00 | 2.50  | 5.00  | 11/2/2025 |  |       | B     |
| 83  | Valve Con Blowdown to Dearator 2 Floor.4 | 1.00 | 1.00  | 1.00  | 11/2/2025 |  |       | B     |
| 84  | Valve Con Blowdown to Dearator 1Floor.4  | 2.00 | 1.00  | 2.00  | 11/2/2025 |  |       | B     |
| 85  | Line Drain Floor.7                       | 2.00 | 1.00  | 2.00  | 12/2/2025 |  |       | D     |
| 86  | E.RH Finishing Inlet Header              | 3.00 | 12.00 | 36.00 | 12/2/2025 |  | 33.00 | B,C,D |
| 87  | F.RH Finishing Outlet Header             | 3.00 | 12.00 | 36.00 | 12/2/2025 |  | 33.00 | B,C,D |
| 88  | G.RH Finishing Inlet Header              | 3.00 | 12.00 | 36.00 | 12/2/2025 |  | 33.00 | B,C,D |
| 89  | H.RH Finishing Outlet Header             | 3.00 | 12.00 | 36.00 | 12/2/2025 |  | 33.00 | B,C,D |
| 90  | Valve Floor.6                            | 1.00 | 1.00  | 1.00  | 12/2/2025 |  |       | A     |
| 91  | Valve Floor.2                            | 1.00 | 1.00  | 1.00  | 12/2/2025 |  |       | A     |
| 92  | Valve LineDrain Heater Floor.2           | 2.00 | 1.00  | 2.00  | 13/2/2025 |  |       | A     |
| 93  | ผนัง Floor.5 จุดที่ 1                    | 3.00 | 2.00  | 6.00  | 13/2/2025 |  |       | A     |
| 94  | A.RH.Platen Outlet Header Remove 100%    | 3.00 | 12.00 | 36.00 | 13/2/2025 |  | 33.00 | B,C,D |
| 95  | B.RH.Platen Inlet Header Remove 100%     | 3.00 | 12.00 | 36.00 | 13/2/2025 |  | 33.00 | B,C,D |
| 96  | C.SH.Platen Outlet Header Remove 100%    | 3.00 | 12.00 | 36.00 | 13/2/2025 |  | 33.00 | B,C,D |
| 97  | D.SH.Platen Inlet Header Remove 100%     | 3.00 | 12.00 | 36.00 | 13/2/2025 |  | 33.00 | B,C,D |
| 98  | Valve Floor.6 .1                         | 3.00 | 2.00  | 6.00  | 14/2/2025 |  |       | A     |
| 99  | Valve Floor.6 .7                         | 1.00 | 1.00  | 1.00  | 14/2/2025 |  |       | A     |
| 100 | ผนังFloor.5 จุดที่ 2                     | 1.50 | 23.00 | 34.50 | 14/2/2025 |  |       | A,B   |
| 101 | Wall GGH                                 | 4.00 | 4.00  | 16.00 | 14/2/2025 |  |       | C     |
| 102 | Line Drain Floor.7                       | 1.00 | 23.00 | 23.00 | 16/2/2025 |  |       | B     |
| 103 | ในเตาPenthouse ด้านล่าง                  | 4.00 | 2.00  | 8.00  | 17/2/2025 |  |       | B     |
| 104 | ไต้ Gear GGH                             | 4.00 | 2.50  | 10.00 | 17/2/2025 |  |       | D     |
| 105 | Valve DSH Floor.7 Pipe Line 3            | 2.00 | 1.00  | 2.00  | 18/2/2025 |  |       | B     |
| 106 | Valve DSH Floor.7 Pipe Line 3            | 2.00 | 1.00  | 2.00  | 18/2/2025 |  |       | B     |
| 107 | หลังคา ESP                               | 2.00 | 3.50  | 7.00  | 19/2/2025 |  |       | C     |

959.50

54.00

328.00

Total 1,341.50 M2