



EGAT



“ชื่องาน YM.HSA-T3,T1” ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน



HSA-T3,T1 safety
ส่วนกลางจำ (75)



ทะเบียน กก 4278

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบาดเจ็บ/เจ็บป่วย
ผู้พบเห็นหรือผู้ประสบเหตุ

แจ้งหัวหน้างาน

ประเมินอาการเบื้องต้น
เล็กน้อย หรือ รุนแรง

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง

1. Project Manager
Mr. Weerasak Wangsin
2. Assistant Project Manager
Mr. Poken Jaichana
3. Safety Officer
Ms. Parnyajait Plubjaiboon
4. Safety Officer
Mr. Channarong Suksrem



Emergency on call 24 ชม.

☎ 020-23050203

ภายใน 5011, 2010, 2130

Safety EGAT O&m คุณไชยอนันต์ฯ

☎ 020-58685885



บาดเจ็บ/เจ็บป่วย เล็กน้อย

บาดเจ็บ/เจ็บป่วย รุนแรง



EGAT O&m Clinic

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โดยบุคลากรทางการแพทย์
หรือผู้ที่ผ่านการอบรมปฐมพยาบาล

ประเมินอาการ

ไม่สามารถกลับเข้าทำงานได้

กลับเข้า
ทำงานได้

ผู้เกี่ยวข้องติดตามอาการ
และจัดทำรายงาน-เอกสารที่เกี่ยวข้อง

HPC Clinic

บุคลากรทางการแพทย์ประเมินอาการ



รักษาพยาบาลหรือนำส่งโรงพยาบาล
ตามขั้นตอนของโรงไฟฟ้า

****โดยพิจารณาโรงพยาบาลที่ใกล้โรงไฟฟ้ามากที่สุด**

1. โรงพยาบาล เมืองหงสา

เดินทางประมาณ 30 นาที

2. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

☎ : ... 006-6801286-866...

จัดทำโดย :

(EGAT Safety Officer)

วันที่ : 16/10/2022

รับรองโดย :

(EGAT Project Manager)

วันที่ : 16/10/2022

ช่องทางการรายงานเหตุการณ์

1 อุบัติการณ์ (Incident) เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ Nearmiss

2 สภาพการณ์แวดล้อม พื้นที่ทำงาน อุปกรณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Conditions หรือ การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Actions)

<https://forms.gle/NzRN5vbJAhAZYYYkm6>)

**NEARMISS
UNSAFE ACTION
UNSAFE CONDITION
REPORTING**

รายงาน
เหตุการณ์
Near miss
UA, UC

อยู่ละຫັດ
QR code ນີ້

HONGSA
POWER

Power Plant Safety

การนำขยะมาทำอิฐมวลเบา (หลังโรงไฟฟ้า)

1 แยกประเภทขยะ
เก็บรวบรวมใส่ถุง
ติดป้ายแบ่งประเภทขยะ



2 ขยะทั่วไป
ขยะรีไซเคิล
ขยะอันตราย ขยะปนเปื้อน
ขยะก่อสร้าง
Scrap และวัสดุเหลือใช้
ประเภทพิเศษเหล็ก



ขยะทั่วไป	ขยะรีไซเคิล
ขยะอันตราย	ขยะปนเปื้อน
ขยะก่อสร้าง	Scrap และวัสดุเหลือใช้
ประเภทพิเศษเหล็ก	

ขยะทั่วไป	ขยะรีไซเคิล
ขยะอันตราย	ขยะปนเปื้อน
ขยะก่อสร้าง	Scrap และวัสดุเหลือใช้
ประเภทพิเศษเหล็ก	

ขยะทั่วไป	ขยะรีไซเคิล
ขยะอันตราย	ขยะปนเปื้อน
ขยะก่อสร้าง	Scrap และวัสดุเหลือใช้
ประเภทพิเศษเหล็ก	

3 กำหนดช่วงเวลาทิ้งขยะ
ช่วงเช้า 10.00-11.00 น.
ช่วงเย็น 15.00-16.00 น.



4 ติดต่อหน่วยงาน SHE EGAT OM
เพื่อขอนำขยะไปทิ้งที่จุดรวบรวม



5 นำไปจัดเก็บตามสถานที่ที่กำหนดไว้

ผู้ดูแลจะตรวจสอบประเภทขยะและบันทึกข้อมูล หากพบว่า มีการปนกันของขยะแต่ละประเภท เจ้าของขยะจะต้องนำไปคัดแยกให้ถูกต้อง

จึงจะสามารถนำไปทิ้งที่จุดรวบรวมได้

Suggestion

ข้อเสนอแนะ

คำแนะนำ

หากมีความประสงค์จะนำขยะอันตราย หรือ ขยะปนเปื้อนเข้ามาเก็บไว้ในอาคาร Hazardous waste กรุณาติดต่อได้ที่
หน่วยงาน Safety อาคารที่ทำงาน Admin EGAT-OM หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ **เบอร์โทร และ ID Line**

ท่าหากมีจุดประสงค์จะเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ขี้เถ้าขี้เถ้าดิบในโรงงาน Hazardous waste กรุณาติดต่อ
ได้ที่หน่วยงาน สสส. ที่อาคาร Admin EGAT-OM ขี้เถ้าดิบ สสส. และ ID Line

Safety Tel: 4100, 4101, 6028, 6019

Mr. Chaianan WILAILAK Tel: 020 5868 5885

Mr. Phouvane Insavannouyong Tel: 02056157508

Mr. Oudomsack Vaenkhham Tel: 02056451245

Mr. Phaisavath Sansavath Tel: 02059242596

Ms. Lamphin INVOUTTHI Tel: 020 5473 2281

Ms. Bouaphan Sibounthan Tel: 020 9607 9830

Mr. Chaianan



Mr. Phouvane



Oudomsack



Ms. Lamphin



Mr. Phaisavath



Ms. Bouaphan Sibounthan

