


Ex.Joint Name: CGF B Outlet Expansion Joint No.94 Unit 1

Description: Visual Inspection Expansion joint ในวันที่ 23/09/2023

- หลังจากการ Full load แล้ว สภาพของ Expansion joint โดยรอบทั้งหมดมีสภาพปกติ ซึ่งได้ทำการ Check Sheet Expansion joint ตามแต่ละรายในการตรวจเช็ค



Remark:

Date: 23/09/2023

Ex.Joint Name: ESP Inlet Expansion Joint No.74 Unit 1

Description: Visual Inspection Expansion joint ในวันที่ 23/09/2023

- หลังจากการ Full load แล้ว สภาพของ Expansion joint โดยรอบทั้งหมดมีสภาพปกติ ซึ่งได้ทำการ Check Sheet Expansion joint ตามแต่ละรายในการตรวจเช็ค



Remark:

Date: 23/09/2023

Ex.Joint Name: FD Fan Duct A Outlet Expansion Joint No.42 Unit 1

Description: Visual Inspection Expansion joint ในวันที่ 23/09/2023

- หลังจากการ Full load แล้ว สภาพของ Expansion joint โดยรอบทั้งหมดมีสภาพปกติ ซึ่งได้ทำการ Check Sheet Expansion joint ตามแต่ละรายในการตรวจเช็ค




Remark:

Date: 23/09/2023

Ex.Joint Name: ID Fan A Inlet Expansion Joint No.87 Unit 1

Description: Visual Inspection Expansion joint ในวันที่ 23/09/2023

- หลังจากการ Full load แล้ว สภาพของ Expansion joint โดยรอบทั้งหมดมีสภาพปกติ ซึ่งได้ทำการ Check Sheet Expansion joint ตามแต่ละรายในการตรวจเช็ค



Remark:

Date: 23/09/2023

Ex.Joint Name: Low leakage Fan Inlet Expansion Joint No.127 Unit 1

Description: Visual Inspection Expansion joint ในวันที่ 23/09/2023

- หลังจากการ Full load แล้ว สภาพของ Expansion joint โดยรอบทั้งหมดมีสภาพปกติ ซึ่งได้ทำการ Check Sheet Expansion joint ตามแต่ละรายการตรวจเช็ค




Remark:

Date: 23/09/2023

Ex.Joint Name: Low leakage Fan Outlet Expansion Joint No.128 Unit 1

Description: Visual Inspection Expansion joint ในวันที่ 23/09/2023

- หลังจากการ Full load แล้ว สภาพของ Expansion joint โดยรอบทั้งหมดมีสภาพปกติ ซึ่งได้ทำการ Check Sheet Expansion joint ตามแต่ละรายการตรวจเช็ค





Remark:

Date: 23/09/2023

Ex.Joint Name: Outlet FGD Expansion Joint No.118 Unit 1

Description: Visual Inspection Expansion joint ในวันที่ 23/09/2023

- หลังจากการ Full load แล้ว สภาพของ Expansion joint โดยรอบทั้งหมดมีสภาพปกติ ซึ่งได้ทำการ Check Sheet Expansion joint ตามแต่ละรายในการตรวจเช็ค



Remark:

Date: 23/09/2023