

Job name: Inspection Clean Gas Inlet GGH Unit 1

Description:

- ตรวจสอบเช็คสภาพของ Expansion joint ที่มีน้ำซึมที่ทำการแก้ไขไปแล้วพบว่าสภาพการซึมของน้ำเบาลงเหลือแต่ซึมที่ผ้าด้านล่าง และ ตรวจสอบเช็คการ Leak ของ Bolt ด้านล่าง



Remark:

Date: 28/09/2023

Job name: Inspection Clean Gas Inlet GGH Unit 1

Description:

- ตรวจสอบเช็คสภาพของ Expansion joint ที่มีน้ำซึมที่ทำการแก้ไขไปแล้วพบว่าสภาพการซึมของน้ำเบาลงเหลือแต่ซึมที่ผ้าด้านล่าง และ ตรวจสอบเช็คการ Leak ของ Bolt ด้านล่าง



Remark:

Date: 28/09/2023