

**Job name:** Inspection Clean Gas Inlet GGH Unit 1

**Description:**

- เข้าไปตรวจเช็คสภาพของ Expansion joint หลังการแก้ไข และ ทีมงาน INSU เข้าไปแก้ไขงาน Lagging เพิ่ม และ สภาพของ Expansion joint แฉนยังซึมอยู่ตามขอบผ้าด้านล่าง



**Remark:**

**Date:** 29/09/2023

**Job name:** Inspection Clean Gas Inlet GGH Unit 1

**Description:**

- เข้าไปตรวจเช็คสภาพของ Expansion joint หลังการแก้ไข และ ทีมงาน INSU เข้าไปแก้ไขงาน Lagging เพิ่ม และ สภาพของ Expansion joint แฉนยังซึมอยู่ตามขอบฝ้าด้านล่าง



**Remark:**

**Date:** 29/09/2023