

Job name: Visual Inspection Expansion joint Unit 1

Description: Visual Inspection Fabric Expansion joint

- Expansion joint 8 ตัวที่เปลี่ยนสภาพปกติ

Picture



Remark:

Date: 21/09/2023

Job name: Visual Inspection Expansion joint Unit 1

Description: Visual Inspection Fabric Expansion joint

- Expansion joint 8 ตัวที่เปลี่ยนสภาพปกติ

Picture



Remark:


Date: 21/09/2023

Job name: Visual Inspection Expansion joint Unit 1

Description: Visual Inspection Fabric Expansion joint

- Expansion joint 8 ตัวที่เปลี่ยนสภาพปกติ

Picture



Remark:

Date: 21/09/2023