


Job name: Inspection Inside Duct Eco Hopper A Unit2

Description:

- ตรวจสอบความเสียหายข้างใน Duct



Remark:

Date: 12/10/2023

Job name: Inspection Inside Duct Eco Hopper B Unit2

Description:

- ตรวจสอบความเสียหายข้างใน Duct



Remark:

Date: 12/10/2023

Job name: Inspection Inside Duct ESP Inlet No.3 Unit2

Description:

- ตรวจสอบความเสียหายข้างใน Duct




Remark:

Date: 12/10/2023

Job name: Inspection Inside Duct ESP Inlet No.4 Unit2

Description:

- ตรวจสอบความเสียหายข้างใน Duct



Remark:

Date: 12/10/2023