




Job name: Inspection Inside Duct ESP Inlet Unit2

Description:

- ตรวจสอบความเสียหายข้างใน Duct



Remark:

Date: 18/10/2023

Job name: Inspection Inside Duct FGD Unit2

Description:

- ตรวจสอบความเสียหายข้างใน Duct



Remark:

Date: 18/10/2023