


Job name: แก้ไข และ ติดตั้งงาน Lagging Clean Gas Inlet GGH Unit 1

Description:

- แก้ไข Ex.joint มีน้ำซึมออกมาจากตรงจุดต่อของ Liner การแก้ไขผ่านไพล์โดยดี
- ยิงลางน้ำ และ กั้นสาด Lagging



Remark:

Date: 27/09/2023

Job name: แก้ไข และ ติดตั้งงาน Lagging Clean Gas Inlet GGH Unit 1

Description:

- แก้ไข Ex.joint มีน้ำซึมออกมาจากตรงจุดต่อของ Liner การแก้ไขผ่านไปโดยดี
- ยิงลางน้ำ และ กั้นสาด Lagging




Remark:

Date: 27/09/2023

Job name: แก้ไข และ ติดตั้งงาน Lagging Clean Gas Inlet GGH Unit 1

Description:

- แก้ไข Ex.joint มีน้ำซึมออกมาจากตรงจุดต่อของ Liner การแก้ไขผ่านไประยะดี
- ยิงล้างน้ำ และ กั้นสาด Lagging



Remark:

Date: 27/09/2023

Job name: แก้ไข และ ติดตั้งงาน Lagging Clean Gas Inlet GGH Unit 1

Description:

- แก้ไข Ex.joint มีน้ำซึมออกมาจากตรงจุดต่อของ Liner การแก้ไขผ่านไปโดยดี
- ยิงลางน้ำ และ กั้นสาด Lagging



Remark:

Date: 27/09/2023