



|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Job name:</b> Expansion Joint Duct to Stack                                     |                                                                                     |
| <b>Description:</b> Inspection Expansion Joint                                     |                                                                                     |
| <b>Picture</b>                                                                     |                                                                                     |
|   |   |
|  |  |
| Remark:                                                                            |                                                                                     |
| Date: 11/02/2025                                                                   |                                                                                     |

# Daily Report

**One Volts Service Co.,Ltd.**

32/15 Mooban The Intinity Grove(SaiMai-Pahol),  
Sai Mai Road, Sai Mai Subdistrict Bangkok 10220  
Tel : 089-4881651  
E-mail : khegwannapa@yahoo.com

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Job name:</b> Expansion Joint Duct to Stack                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| <b>Description:</b> Inspection Expansion Joint Duct to Stack No.4                                                                                                                                |                                                                                     |
| <b>Picture</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                 |   |
|                                                                                                                |  |
| <p>Remark: ตรวจสอบพบรอยต่อของ Expansion Joint Belt เริ่มเปิดอ้าออกจากกัน Material เริ่มเสื่อมสภาพจากการใช้งาน และด้านบนตรวจพบผิวของ Expansion Joint Belt ชั้นด้านในสุดเริ่มมีรอยฉีกขาด 1 จุด</p> |                                                                                     |
| <b>Date:</b> 11/02/2025                                                                                                                                                                          |                                                                                     |

|                                                                                                             |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Job name:</b> Expansion Joint Duct to Stack                                                              |                                                                                     |
| <b>Description:</b> Inspection Expansion Joint Duct to Stack No.5                                           |                                                                                     |
| <b>Picture</b>                                                                                              |                                                                                     |
|                            |   |
|                           |  |
| Remark: ตรวจสอบพบรอยต่อของ Expansion Joint Belt เริ่มเปิดร้าวออกจากกัน Material เริ่มเสื่อมสภาพจากการใช้งาน |                                                                                     |
| Date: 11/02/2025                                                                                            |                                                                                     |

# Daily Report

**One Volts Service Co.,Ltd.**

32/15 Mooban The Intinity Grove(SaiMai-Pahol),  
Sai Mai Road, Sai Mai Subdistrict Bangkok 10220

Tel : 089-4881651

E-mail : khegwannapa@yahoo.com

**Job name:** Expansion Joint Duct to Stack

**Description:** Inspection Expansion Joint Duct to Stack No.6

**Picture**



Remark: ตรวจสอบพบรอยต่อของ Expansion Joint Belt เริ่มเปิดอ้าออกจากกัน Material เริ่มเสื่อมสภาพจากการใช้งาน

Date: 11/02/2025