

Job name: Expansion Joint BUF Inlet 3A	
Description: Repair Expansion Joint	
Picture	
	
	
	
Remark: Finish	
Date: 18/02/2025	

Daily Report

One Volts Service Co.,Ltd.

32/15 Mooban The Intinity Grove(SaiMai-Pahol),
Sai Mai Road, Sai Mai Subdistrict Bangkok 10220

Tel : 089-4881651

E-mail : khegwannapa@yahoo.com

Job name: Expansion Joint BUF Inlet 3B

Description: Repair Expansion Joint

Picture




Remark: Finish

Date: 18/02/2025

Job name: Expansion Joint FGD

Description: Inspection Expansion Joint Outlet BUF

Picture



Remark: ตรวจสอบ Expansion Joint ทั้งด้านในและด้านนอกปกติ

Date: 18/02/2025

Daily Report

One Volts Service Co.,Ltd.

32/15 Mooban The Intinity Grove(SaiMai-Pahol),
Sai Mai Road, Sai Mai Subdistrict Bangkok 10220

Tel : 089-4881651

E-mail : khegwannapa@yahoo.com



Job name: Expansion Joint FGD	
Description: Inspection Expansion Joint Raw Gas Outlet	
Picture	
	
	
	
ตรวจสอบ Expansion Joint ทั้งด้านในและด้านนอกปกติ	
Date: 18/02/2025	

Job name: Expansion Joint FGD	
Description: Inspection Expansion Joint Absorber Tank Inlet	
Picture	
	
	
	
ตรวจสอบ Expansion Joint ทั้งด้านในและด้านนอกปกติ	
Date: 18/02/2025	

Job name: Expansion Joint FGD

Description: Inspection Expansion Joint Absorber Tank Outlet

Picture



ตรวจสอบ Expansion Joint ทั้งด้านในและด้านนอกปกติและได้ทำการแก้ไขบริเวณด้านล่างเรียบร้อยแล้ว

Date: 18/02/2025

Daily Report

One Volts Service Co.,Ltd.

32/15 Mooban The Intinity Grove(SaiMai-Pahol),
Sai Mai Road, Sai Mai Subdistrict Bangkok 10220

Tel : 089-4881651

E-mail : khegwannapa@yahoo.com

Job name: Expansion Joint FGD

Description: Inspection Expansion Joint Clean Gas to GGH

Picture





ตรวจสอบ Expansion Joint ทั้งด้านในและด้านนอกปกติ

Date: 18/02/2025

Job name: Expansion Joint FGD

Description: Inspection Expansion Joint Clean Gas Inlet

Picture



ตรวจสอบ Expansion Joint ทั้งด้านในปกติและด้านนอกตรวจพบก๊อมน้ำมันบริเวณรอยต่อของ Back Up Bar และ Expansion Joint Frame แนว
ทางการแก้ไขเปลี่ยนจากผ้าเป็น Joint Sealantแทน

Date: 18/02/2025

Job name: Expansion Joint FGD	
Description: Inspection Expansion Joint Clean Gas Outlet	
Picture	
	
	
	
ตรวจสอบ Expansion Joint ทั้งด้านในและด้านนอกปกติ	
Date: 18/02/2025	

Daily Report

One Volts Service Co.,Ltd.

32/15 Mooban The Intinity Grove(SaiMai-Pahol),
Sai Mai Road, Sai Mai Subdistrict Bangkok 10220

Tel : 089-4881651

E-mail : khegwannapa@yahoo.com

Job name: Expansion Joint FGD	
Description: Inspection Expansion Joint Outlet FGD	
Picture	
	
	
ตรวจสอบ Expansion Joint ทั้งด้านในและด้านนอกปกติแต่ด้านในพบมีการเก็บเศษซีเมนต์และไปโดย Expansion Joint บริเวณด้านล่าง 3 จุด	
Date: 18/02/2025	

Daily Report

One Volts Service Co.,Ltd.

32/15 Mooban The Intinity Grove(SaiMai-Pahol),
Sai Mai Road, Sai Mai Subdistrict Bangkok 10220
Tel : 089-4881651
E-mail : khegwannapa@yahoo.com

Job name: Expansion Joint FGD	
Description: Inspection Expansion Joint Outlet FGD to Stack	
Picture	
	
	
ตรวจสอบ Expansion Joint ทั้งด้านในและด้านนอกปกติ	
Date: 18/02/2025	