


Job name: Expansion Joint Duct ESP	
Description: Inspection Expansion Joint Duct ESP Inlet Chamber 1A	
Picture	
	
	
	
ตรวจสอบ Expansion Joint ทั้งด้านในและด้านนอกปกติ	
Date: 20/02/2025	

Daily Report

One Volts Service Co.,Ltd.

32/15 Mooban The Intinity Grove(SaiMai-Pahol),
Sai Mai Road, Sai Mai Subdistrict Bangkok 10220
Tel : 089-4881651
E-mail : khegwannapa@yahoo.com

Job name: Expansion Joint Duct ESP	
Description: Inspection Expansion Joint Duct ESP Inlet Chamber 2A	
Picture	
	
	
ตรวจสอบ Expansion Joint ทั้งด้านในและด้านนอกพบ Expansion Joint Frame รั่วบริเวณด้านข้าง 1 จุด	
Date: 20/02/2025	

Job name: Expansion Joint Duct ESP	
Description: Inspection Expansion Joint Duct ESP Inlet Chamber 3A	
Picture	
	
	
ตรวจสอบ Expansion Joint ทั้งด้านในและด้านนอกพบ Expansion Joint Frame ร้าวบริเวณด้านข้าง 1 จุด	
Date: 20/02/2025	

Job name: Expansion Joint Duct ESP	
Description: Inspection Expansion Joint Duct ESP Inlet Chamber 1B	
Picture	
	
	
ตรวจสอบ Expansion Joint ทั้งด้านในและด้านนอกพบ Expansion Joint Frame รั่วบริเวณด้านข้าง 2 จุด	
Date: 20/02/2025	

Job name: Expansion Joint Duct ESP

Description: Inspection Expansion Joint Duct ESP Inlet Chamber 2B

Picture



ตรวจสอบ Expansion Joint ทั้งด้านในและด้านนอกปกติ

Date: 20/02/2025

Job name: Expansion Joint Duct ESP

Description: Inspection Expansion Joint Duct ESP Inlet Chamber 3B

Picture



ตรวจสอบ Expansion Joint ทั้งด้านในและด้านนอกปกติ

Date: 20/02/2025

HONGSA
POWER



Daily Report

One Volts Service Co.,Ltd.

32/15 Mooban The Intinity Grove(SaiMai-Pahol),

Sai Mai Road, Sai Mai Subdistrict Bangkok 10220

Tel : 089-4881651

E-mail : khegwannapa@yahoo.com