






| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Job name: ตรวจสอบ Indicator ที่ติดตั้งไปแล้ว FGD Unit 2,3 | |
| Description: Inspection และ ทาสี Indicator | |
| Picture | |
|  |  |
|  |  |
| Remark: | |
| Date: 06/09/2023 | |

Job name: ตรวจสอบ Indicator ที่ติดตั้งไปแล้ว FGD Unit 2,3

Description: Inspection และ ทาสี Indicator

Picture



Remark:

Date: 06/09/2023