


**Job Name:** Safety Morning Talk 05.02.2024

**Description:** OVS safety morning talk

พนักงานวันนี้ทั้งหมด 43 คน

- เข้าในโรงไฟฟ้า 42 คน
  - Store 0 คน อยู่เต็นท์
  - อยู่ดูแลนา 1 คน
  - คนลา 4 คน
- พื้นที่ทำงาน
- FGD
  - ESP
  - Turbine
  - คัดกรองการเป่าแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าโรงไฟฟ้า
  - เน้นย้ำการทำงานที่สูงสวมใส่ Body safety harness
  - การทำความสะอาดพื้นที่หลังทำงานเสร็จ
  - เน้นย้ำ และ ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ PPE ให้ครบในแต่ละเข้าก่อนเข้าปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้า และ การดูแลรักษาอุปกรณ์ PPE ของแต่ละคน
  - เน้นย้ำการสื่อสารในการทำงานของทีมงานแต่ละแผนก
  - สื่อสารเรื่องการอุปกรณ์ในพื้นที่ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าให้ทำการกันพื้นที่และติดป้ายบ่งชี้ Maintenance information ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน
  - เน้นย้ำเรื่องการส่งข้อมูล Near miss, Unsafe condition/Unsafe Action เพื่อช่วยกันตรวจติดตามและแก้ไขก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ

**Picture:**





# OVS Daily Report

One Volts Service Co.,Ltd.

9/230 Soi Watcharapol 3 Intersection 3

Sub-district Klong Thanon District Sai Mai

Bangkok 10220 Tel:089-488-1651



Remark:

Date: 05.02.2024

**Job Name:** Alcohol Test.05.02.2024

**Description:**

- Alcohol Test. เพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงาน.
- เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน.
- เพื่อคัดกรองพนักงานที่เข้าพื้นที่โรงไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย.
- ตรวจสอบกฎระเบียบของบริษัท และ โรงไฟฟ้า.
- 

Picture:



Remark:

Date: 05.02.2024

Job Name: ร่วมประชุม SHE Daily Meeting 05.02.2024

Description:

SHE daily meeting

- สื่อสารเรื่องมาตรการในการใช้ลิฟต์โรงไฟฟ้าให้ทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำที่ติดไว้หน้าลิฟต์ให้เคร่งครัดและให้นำข้อมูลไปสื่อสารพนักงาน ภายในบริษัทให้รับทราบข้อมูล
- สื่อสารเรื่องการตรวจสอบนั่งร้านก่อนเข้าปฏิบัติงานและให้ลงบันทึกใน TagInspection ทุกๆ 7 วันตามข้อกำหนดของโรงไฟฟ้า
- สื่อสารเรื่องการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนเริ่มใช้งานทุกครั้งและหลังจากใช้งานแล้วเสร็จให้ทำการเก็บให้เรียบร้อย
- เน้นย้ำเรื่องของการสื่อสารข้อมูลต่างๆในเรื่องของความปลอดภัยให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลตามเอกสารแนบ

Picture:



Remark:

Date: 05.02.2024



**Job Name:** การปฏิบัติงาน Installation Insulation Lagging Low leakage fan FGD Unit 3

**Description:**

- เน้นย้ำการปฏิบัติงานที่สูงสวมใส่ Safety Harness
- แบ่งทีมในการทำงานในแต่ละจุด
- เน้นย้ำการสวมอุปกรณ์ PPE
- เน้นย้ำการจัดการอุปกรณ์เครื่องตกในเวลปฏิบัติงานที่สูง
- Hoeskeeping ทำความสะอาดพื้นที่หลังทำงานเสร็จ

**Picture:**



Remark:



Date: 05.02.2024

**Job Name:** การปฏิบัติงาน Installation Clean Gas Outlet GGH Expansion joint

**Description:**

- แบ่งทีมในการทำงานในแต่ละจุด
- เน้นย้ำการสวมอุปกรณ์ PPE
- เน้นย้ำการจัดการอุปกรณ์เครื่องตกในเวลาปฏิบัติงานที่สูง
- Hoeskeeping ทำความสะอาดพื้นที่หลังทำงานเสร็จ

**Picture:**



Remark:

Date: 05.02.2024



**Job Name:** การปฏิบัติงาน Install Insulation Lagging ฝา Manhole HP Heater steam turbine floor 3

**Description:**

- แบ่งทีมในการทำงานในแต่ละจุด
- เน้นย้ำการสวมอุปกรณ์ PPE
- เน้นย้ำการจัดการอุปกรณ์เครื่องตกในเวลาปฏิบัติงานที่สูง
- Hoeskeeping ทำความสะอาดพื้นที่หลังทำงานเสร็จ

**Picture:**



Remark:

Date: 05.02.2024