


Job Name: Safety Morning Talk 06.02.2024

Description: OVS safety morning talk

- พนักงานวันนี้ทั้งหมด 35 คน
 - เข้าในโรงไฟฟ้า 32 คน
 - Store 2 คน อยู่เต็นท์
 - อยู่ดูแลนา 1 คน
 - คนลา 10 คน
- พื้นที่ทำงาน**
- FGD
 - ESP
 - Turbine
 - คัดกรองการเป่าแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าโรงไฟฟ้า
 - เน้นย้ำการทำงานที่สูงสวมใส่ Body safety harness
 - การทำความสะอาดพื้นที่หลังทำงานเสร็จ
 - เน้นย้ำ และ ตรวจสอบอุปกรณ์ PPE ให้ครบในในแต่ละเข้าก่อนเข้าปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้า และ การดูแลรักษาอุปกรณ์ PPE ของแต่ละคน
 - เน้นย้ำการสื่อสารในการทำงานของทีมงานแต่ละแผนก
 - สื่อสารเรื่องการอุปกรณ์ในพื้นที่ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าให้ทำการกันพื้นที่และติดป้ายบ่งชี้ Maintenance information ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน
 - เน้นย้ำ เรื่องการส่งข้อมูล Near miss, Unsafe condition/Unsafe Action เพื่อช่วยกันตรวจติดตามและแก้ไขก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ

Picture:





OVS Daily Report

One Volts Service Co.,Ltd.

9/230 Soi Watcharapol 3 Intersection 3

Sub-district Klong Thanon District Sai Mai

Bangkok 10220 Tel:089-488-1651



Remark:


Date: 06.02.2024

Job Name: Alcohol Test.06.02.2024

Description:

- Alcohol Test. เพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงาน.
- เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน.
- เพื่อคัดกรองพนักงานที่เข้าพื้นที่โรงไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย.
- ตรวจสอบกฎระเบียบของบริษัท และ โรงไฟฟ้า.
-

Picture:



Remark:

Date: 06.02.2024

Job Name: ร่วมประชุม SHE Daily Meeting 06.02.2024

Description:

SHE daily meeting

- สื่อสารเรื่องมาตรการในการใช้ลิฟต์โรงไฟฟ้าให้ทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำที่ติดไว้หน้าลิฟต์ให้เคร่งครัดและให้นำข้อมูลไปสื่อสารพนักงานภายในบริษัทให้รับทราบข้อมูล
- สื่อสารเรื่องการตรวจสอบนั่งร้านก่อนเข้าปฏิบัติงานและให้ลงบันทึกใน Tag Inspection ทุกๆ 7 วันตามข้อกำหนดของโรงไฟฟ้า
- สื่อสารเรื่องการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนเริ่มใช้งานทุกครั้งและหลังจากใช้งานแล้วเสร็จให้ทำการเก็บให้เรียบร้อย
- เน้นย้ำเรื่องของการสื่อสารข้อมูลต่างๆในเรื่องของความปลอดภัยให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลตามเอกสารแนบ
- สื่อสารเรื่องการอุปกรณ์ในพื้นที่ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้าให้ทำการกันพื้นที่และติดป้ายบ่งชี้ Maintenance information ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน
- เน้นย้ำเรื่องการส่งข้อมูล Near miss, Unsafe condition/Unsafe Action เพื่อช่วยกันตรวจติดตามและแก้ไขก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ

Picture:



Remark:


Date: 06.02.2024

Job Name: การปฏิบัติงาน Installation Insulation Lagging BUF A,B FGD Unit 3

Description:

- เน้นย้ำการปฏิบัติงานที่สูงสวมใส่ Safety Harness
- แบ่งทีมในการทำงานในแต่ละจุด
- เน้นย้ำการสวมอุปกรณ์ PPE
- เน้นย้ำการจัดการอุปกรณ์เครื่องตกในเวลปฏิบัติงานที่สูง
- Hoeskeeping ทำความสะอาดพื้นที่หลังทำงานเสร็จ

Picture:



Remark:


Date: 06.02.2024

Job Name: การปฏิบัติงาน Installation Insulation lagging ESP Dumper Unit 3

Description:

- แบ่งทีมในการทำงานในแต่ละจุด
- เน้นย้ำการสวมอุปกรณ์ PPE
- เน้นย้ำการจัดการอุปกรณ์เครื่องตกในเวลาปฏิบัติงานที่สูง
- Hoeskeeping ทำความสะอาดพื้นที่หลังทำงานเสร็จ

Picture:



Remark:

Date: 06.02.2024

Job Name: การปฏิบัติงาน Install Insulation Lagging Soot Floor 2-4

Description:

- แบ่งทีมในการทำงานในแต่ละจุด
- เน้นย้ำการสวมอุปกรณ์ PPE
- เน้นย้ำการจัดการอุปกรณ์เครื่องตกในเวลาปฏิบัติงานที่สูง
- Hoeskeeping ทำความสะอาดพื้นที่หลังทำงานเสร็จ

Picture:



Remark:

Date: 06.02.2024