

Job name: Daily Meeting MO Unit1 10.8.2023

Description:

- Update ฝนฟ้าอากาศให้ผู้ปฏิบัติงานทุก ท่านได้รับทราบและให้หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานกลางแจ้งเพื่อความปลอดภัย
- เน้นย้ำทุกทีมงานห้ามเข้าห้องไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากมีระบบดับเพลิงที่เป็น Auto mode
- สื่อสารเรื่องการใช้ลิฟท์ในโรงไฟฟ้าให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้ลิฟท์เพื่อป้องกันไม่ให้ลิฟต์ได้รับความเสียหาย
- สื่อสารเรื่องการป้องกันเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆให้ทำการตรวจสอบก่อนใช้งานทุกครั้ง
- สื่อสารให้ทำการจัดเก็บพื้นที่ปฏิบัติงานหลังเลิกงานในทุกๆวันเช่นผ้าใบ,หรือชุดขาวที่ใส่เข้าปฏิบัติงานในเตาหม้อน้ำคูลิ่งเกี่ยวกับอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าเค็ดขาด
- สื่อสารทุก ทีมงานให้ทำ การสอบถาม และ ตรวจสอบสภาพร่างกายของพนักงานก่อนทำการเริ่มงานในทุกๆวันเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปอาจทำให้พนักงานไม่สบายได้

Picture



Remark:

Date: 9.8.2023

Job name: Toolbox Talk and Safety Talk ก่อนเริ่มงาน Gear and Actuator BUF 1A

Description:

- ทบทวนแผนการทำงาน
- แบ่งหน้าที่ของแต่ละคน
- ตรวจสอบสภาพอากาศเตรียมแผนรับมือหากมีฝนตก
- ทบทวนการสวมใส่อุปกรณ์ PPE ในการเจียร์ตัด
- ทบทวนอันตรายจากการใช้อุปกรณ์ต่าง และ อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องห่างจากน้ำ
- ทบทวนอันตรายจากงานที่มีประกายไฟต้องมีถังดับเพลิงไว้ประจำหน้างาน

Picture



Remark:

Date: 10.8.2023

Job name: Toolbox talk and safety ก่อนเริ่มงาน Remove Expansion Joint Clean Gas Inlet to FGD Unit1

Description:

- ทบทวนขั้นตอนการทำงาน
- แบ่งหน้าที่การทำงาน
- เน้นย้ำการใส่น้ำยากันสน
- ทบทวนอันตรายการทำงานบนที่สูง
- ทบทวนการผูกผ้าใบกันของตกก่อนเริ่มงาน
- เน้นย้ำการสื่อสารในการทำงานร่วมกับบริษัทอื่น

Picture



Remark:

Date: 10.8.2023

Job name: Toolbox Talk and Safety Talk ก่อนเริ่มงาน ในเตา Penthouse boiler Floor7

Description:

- แจ้งวัดอากาศ
- ทบทวนแผนการทำงาน
- แบ่งหน้าที่ของแต่ละคน
- เน้นย้ำผู้เฝ้าระวังต้องอยู่ประจำจุดทางเข้าออกตลอดเวลา
- กำหนดเส้นทางการหนีต่อสื่อสาร และ แสงสว่างต้องเพียงพอ

Picture



Remark:

Date: 10.8.2023

Job name: แจ็งวัดอากาศ Penthouse Boiler Floor7

Description:

- แจ็ง Safety HPC ขอวัดอากาศ
- ระยะเวลาสถานที่พร้อมส่งรูปถ่าย
- 10/08/2023 ทีมงาน Antifire ได้มาวัดอากาศให้ทีมงาน OVS อยู่ที่ penthouse Boiler Unit#1 floor 7 ผ่านการตรวจวัดอากาศรายละเอียดดังนี้:
 - LEL = 0 %
 - O2 = 20.3 %
 - H2S = 0 ppm
 - CO = 0 ppm
 ผ่านการตรวจวัดอากาศแม่นยำปกติดีจ้า

Picture



Remark:

Date: 10.8.2023

Job name: เฝ้าระวังงาน ตัดถ่าน Support Actuator BUF 1A

Description:

- รอบบบริเขต ติดป้ายบ่งชี้งาน
- เฝ้าระวังการใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ต้องห่างจากน้ำ
- ค่อยๆเฝ้าระวังความปลอดภัยให้ทีมงานไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ปฏิบัติ
- เป็นผู้เฝ้าระวังเพลิง เตรียมถังดับเพลิง และ ให้ทีมงานปู้ผ้ากันสะเก็ดไฟ
- ระวังงานตัด, เจียร ให้ทีมงานสวมใส่อุปกรณ์ PPE ให้ครบถ้วน

Picture



Remark:

Date: 10.8.2023

Job name: ฝึกระวังงาน ที่อัฒานาค Penthouse Boiler Floor7

Description:

- ฝึกระวังอยู่จุดทางเข้าออก
- คอยตรวจจำนวนคนเข้าออก
- ห้ามไม่ให้คนไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ทำงาน
- ฝึกระวังด้านในแสงสว่างต้องเพียงพอ

Picture



Remark:

Date: 10.8.2023

Job name: เฝ้าระวังงาน Remove Expansion Joint Clean gas inlet to GGH

Description:

- ตรวจสอบรื้องาน เฝ้าระวังให้ทีมงานปฎิบัติกันของตก
- คอยประสานงานกับทีมงานที่ทำงานในบริเวณใกล้เคียง
- ให้ทีมงานสวมใส Safety Full Body Harness ตลอดเวลา
- เฝ้าระวังอันตรายต่างๆจากพื้นที่ทำงาน

Picture



Remark:

Date: 10.8.2023