


Job name: Daily Meeting MO Unit1 17.8.2023

Description:

- แจ้งการแก้ไข ระบบ รายงาน UA, UC, Near miss ใน Link UA, UC, Near miss ของโรงไฟฟ้าให้เข้าใจง่าย และ สดวกต่อการใช้งานของทุกหน่วยงานในโรงไฟฟ้า
- สื่อสารการใช้อุปกรณ์ PPE ให้ครบถ้วนในการปฏิบัติงานฝากให้ไปบอกต่อทีมงาน
- เน้นย้ำการขับรถเข้า-ออก ในพื้นที่โรงไฟฟ้าคนขับต้องลงมาแตะเบ็ดทุกครั้ง
- สื่อสารการใช้ไฟฟ้าให้ตรวจสอบอุปกรณ์ให้ดีก่อนใช้งาน
- เน้นย้ำการปฏิบัติงานต้องมีการ Toolbox ทุกครั้งก่อนเริ่มงานเพื่อทบทวนอันตราย
- ทบทวนงานที่อับอากาศ และ เน้นย้ำความเข้าใจหน้าที่ของผู้เฝ้าระวัง

Picture



Remark:

Date: 17.8.2023

Job name: Toolbox talk and safety ก่อนเริ่มงาน Installation Insulation Lagging ผนังเตา Boiler Unit1 floor3

Description:

- ทบทวนขั้นตอนการทำงาน
- แบ่งหน้าที่ของทีมงาน
- เน้นย้ำก่อนทำงานทุกครั้งต้องปูผ้าใบกันขตก
- เน้นย้ำผู้ปฏิบัติงานต้องสื่อสารกันให้มากขึ้น และ ระวังอันตรายจากของตกหล่นจากด้านบน
- เน้นย้ำทำความสะอาดทุกครั้งหลังเสร็จงาน

Picture



Remark:

Date: 17.8.2023

Job name: Toolbox talk and safety ก่อนเริ่มงาน Modify Lagging Fan mill No.1-No.8 Unit 3 Floor2

Description:

- ทบทวนขั้นตอนการทำงาน
- แบ่งหน้าที่ของทีมงาน
- เน้นย้ำการปูผ้าใบก่อนเริ่มงาน
- ทบทวนอันตรายในการทำงานบนที่สูงเน้นย้ำการปูผ้าใบกันของตก และ สวมใส่ Safety Full Body Harness
- เน้นย้ำผู้ปฏิบัติงานต้องสื่อสารกันให้มากขึ้น
- เน้นย้ำทำความสะอาดทุกครั้งหลังเลิกงาน

Picture



Remark:

Date: 17.8.2023

Job name: ฝึั้ระวั้งงาน Remove insulation Lagging ฝั้ฉั้ Boiler Unit1 Floor3

Description:

- ใ้ทีมงานปูฝั้ไ้ก่อนเริ่มงาน และ ร้อมบริเขตติดป้ายบ่งชี้้งาน
- ใ้ระมั้ระวั้งทีมงานสวมใ้ PPE ตลอดเวลา เพาะอาจมีของตกลงมาจากข้างบน
- ค้อขบอทีมงานใ้ปฏิบัติด้ว้ความระมั้ระวั้งห้ามทำของตกหล่น และ ทำความสะอาดหลั้เด็กงาน
- ห้ามไปหุ้ย้งเก็้วกับอุปกรณ์อื่น และ ระวั้งไม่ใ้ทีมงานทำอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าเสียหาย

Picture



Remark:


Date: 17.8.2023

Job name: เฝ้าระวังงาน Modify Aluminum Lagging Fan mill No.1-No.8 Boiler Unit2 Floor2

Description:

- ตรวจสอบสภาพนั่งร้าน
- ติดป้ายบ่งชี้งาน และ ให้ทีมงานปูผ้าใบกันของตกก่อนเริ่มงาน
- เฝ้าระวังจุดที่มีความเสี่ยงสูง และ คอยแนะนำทีมงานให้ต้องเกี่ยว Safety Full Body Harness
- ห้ามไม่ให้ทีมงาน โยนของให้กัน โดยเด็ดขาด
- เฝ้าระวังทีมงานในการทำงานเพื่อไม่ให้มีอันตรายจากของตก
- ทำความสะอาดหลังเลิกงาน

Picture



Remark:

Date: 17.8.2023

Job name: ฝ้าระวังงาน ขน Insulation ขึ้น ไปบน penthouse Boiler Unit1 Floor7

Description:

- ค่อยฝ้าระวังให้คนขับรถส่งสัญญาณบีบแตรเดินหน้าถอยหลัง และ เปิดไฟหน้ารถ
- ค่อยนดูการไ้ใช้ลิฟท์ ไม่ให้ก๊ีบขวางคนที่ต้องการไ้ใช้ลิฟท์
- ฝ้าระวังจุดที่มีความเสี่ยงสูง และ คอยแนะนำทีมงานให้ค้องเกี่ยว Safety Full Body Harness
- ดูการจั้ดวง Insulation ให้เป็นระเบียบไม่ให้ขวางทางเดินร้อมขาว-แดง ติดป้ายบ่งชี้

Picture



Remark:

Date: 17.8.2023