

Job name: Daily Meeting MO Unit1 19.8.2023

Description:

- แจ้งนั่งร้านต่างๆ ที่ติดตั้งในพื้นที่โรงไฟฟ้าต้องไม่กีดขวางทางเดิน ถ้ามีความจำเป็นควนจะต้องมีป้ายเตือนอันตราย
- แจ้งเรื่องขอความร่วมมือกับทางผู้รับเหมาทุกบริษัท ให้ความร่วมมือในการแสดงบัตรพนักงานของตนเองกับทาง รปภ
- เน้นย้ำเรื่องสุขภาพของพนักงานของแต่ละบริษัทให้คัดกรองก่อนเข้าพื้นที่โรงไฟฟ้า
- เน้นย้ำการทำงานที่มีความเสี่ยงสูงให้หยุด และ คิดใช้หลักการ Stop and Think ก่อนเริ่มงาน
- สื่อสารการขยับขีรดต้องให้มีความระมัดระวัง และ ลงตะขบตีทุกครั้ง
- ช่วยกันแชร์ข้อมูลข่าวสารอุบัติเหตุต่างๆ ให้ถึงผู้ปฏิบัติงานรับรู้ และ รับทราบ

Picture



Remark:

Date: 19.8.2023

Job name: IT Face scan Meeting OM 101 วันที่ 19.8.2023 11:00-12:00


Description:

- แจ้งกำหนดการการส่ง Up Date Face scan ในระหว่างวันที่ 19-25.8.2023
- สื่อสารความจำเป็นที่ต้องมีระบบ Face Scan เพื่อให้ตรวจคนเข้าออกให้แม่นยำขึ้น
- สอนวิธีที่ส่งข้อมูลส่วนบุคคล Personal Data ระบบ Face Scan
- แจ้งกำหนดการเริ่มต้นเปิดใช้งาน ระบบ Face Scan เป็นวันที่ 1.9.2023

Picture



Item	Activity	Due date	PIC	Remark
1	Construction access road to face scan control	28 Aug 2023	Pravit K.	
2	Update personal data for new access control	19-25 Aug 2023	All contractor	
3	Submit personal data and review	25-28 Aug 2023	All contractor and Pravit K., Chalanon W.	
4	Submit personal data to IT team for upload in system	29-31 August 2023	Pravit K., Chalanon W.	
5	Implement new access control inner fence and Main CCR	01 September 2023	Pravit K., Chalanon W.	
6	Monitoring and Feedback	01-15 September 2023	Pravit K. and K.Chalanon W, IT.	



Remark:

Date: 19.8.2023

Job name: สุ่มเป่าตรวจ แอลกอฮอล์ ของทีมงานก่อนเข้าไปในพื้นที่ทำงาน

Description:

- เลือกสุ่มเป่าแอลกอฮอล์ของทีมงาน ทีมละ 1 คน
- นำหลอดให้ทีมงานเพื่อเป่า แอลกอฮอล์ และนำหลอดไปทิ้งให้ถูกที่
- แนะนำวิธีการเป่าที่ถูกต้อง

Picture



Remark:

Date: 19.8.2023

Job name: Toolbox talk and safety ก่อนเริ่มงาน Installation Expantion joint Low Leakage Fan

Description:

- ทบทวนขั้นตอนการทำงาน
- แบ่งหน้าที่ของทีมงาน
- เน้นย้ำก่อนทำงานทุกครั้งต้องปูผ้าใบกันของตก
- เน้นย้ำให้เพิ่มความระมัดระวัง สถานะที่ทำงานแคบ
- ทบทวนอันตรายในการทำงานบนที่สูงสวมใส่ Safety Full Body Harness
- เน้นย้ำทำความสะอาดทุกครั้งหลังเสร็จงาน

Picture



Remark:

Date: 19.8.2023

Job name: Toolbox talk and safety ก่อนเริ่มงาน ในตึก Penthouse Unit1 Floor7

Description:

- ทบทวนขั้นตอนการทำงาน
- แบ่งหน้าที่ของทีมงาน
- ทบทวนอันตรายในการทำงานในพื้นที่อับอากาศ
- เน้นย้ำผู้เฝ้าระวังต้องประจำที่จุดทางเข้าออกตลอดเวลา
- เน้นย้ำกานใส่อุปกรณ์ PPE ให้ครบถ้วน
- เน้นย้ำผู้ปฏิบัติงานต้องเซ็นชื่อ และ ลงเวลาเข้าออกทุกครั้ง

Picture



Remark:

Date: 19.8.2023

Job name: ฝ้าระวังงาน Installation Expansion Joint Low Leakage Fan FGD unit1

Description:

- ล้อมบริเวณ ติดป้ายบ่งชี้งาน ไม่ให้ทีมงานอื่นผ่านบริเวณข้างล่างที่ทำงาน
- ให้ทีมงานปูผ้าใบก่อนเริ่มงานเพื่อระวังของตก
- ให้ระมัดระวังทีมงานสวมใส่ PPE ตลอดเวลา เพาะอาจมีของตกลงมาจากข้างบน
- ห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับอุปกรณ์อื่น และ ระวังไม่ให้ทีมงานทำอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าเสียหาย

Picture



Remark:

Date: 19.8.2023

Job name: แจ็งวัดอากาศ ในเตา Penthouse Boiler Unit1 Floor7

Description:

- แจ็งวัดอากาศกับทาง SHE HPC
- แจ็งสถานที่, เวลา และ รอยอยู่ที่จุดปฏิบัติงาน

ขออนุญาตรายงาน 19/08/2023 ทีมงาน Antifire ได้มาวัดอากาศให้ทีมงาน OVS อยู่ที่ penthouse Boiler Unit#1 floor 7 ผ่านการตรวจวัดอากาศ รายละเอียดดังนี้:

- LEL = 0 %
- O2 = 20.3 %
- H2S = 0 ppm
- CO = 0 ppm
- ผ่านการตรวจวัดอากาศเม่นปกติเข้า

Picture



Remark:


Date: 19.8.2023

Job name: เฝ้าระวังงาน ที่้อากาศในเตา Penthouse Boiler Floor7

Description:

- ตรวจสอบวัดอากาศ และ เข้าตรวจสอบหน้างานด้านในก่อนเริ่มงาน
- จัดคให้หมีผู้เฝ้าระวังประจำจุดทางเข้า-ออก
- เฝ้าระวังการทำงานด้านใน และ ค่อยดูเรื่องแสงสว่างต้องเพียงพอ
- ค่อยตรวจสอบคนเข้าออก การเซ็นชื่อลงเวลาเข้าออก

Picture



ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์	พร้อม	
2	ตรวจสอบระดับน้ำในถัง	ปกติ	
3	ตรวจสอบแรงดันในระบบ	ปกติ	
4	ตรวจสอบอุณหภูมิ	ปกติ	
5	ตรวจสอบเสียงผิดปกติ	ไม่มี	
6	ตรวจสอบกลิ่นผิดปกติ	ไม่มี	
7	ตรวจสอบความปลอดภัย	ปลอดภัย	
8	ตรวจสอบการเข้าถึง	เข้าถึงได้	
9	ตรวจสอบการระบายอากาศ	ระบายได้ดี	
10	ตรวจสอบการแจ้งเตือน	แจ้งเตือนได้	
11	ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล	บันทึกเรียบร้อย	
12	ตรวจสอบการทำความสะอาด	สะอาด	
13	ตรวจสอบการบำรุงรักษา	บำรุงรักษาตามกำหนด	
14	ตรวจสอบการฝึกอบรม	อบรมแล้ว	
15	ตรวจสอบการประเมินความเสี่ยง	ประเมินแล้ว	
16	ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย	ปฏิบัติตาม	
17	ตรวจสอบการมีส่วนร่วมของพนักงาน	มีส่วนร่วม	
18	ตรวจสอบการสื่อสาร	สื่อสารได้	
19	ตรวจสอบการบันทึกอุบัติเหตุ	ไม่มีอุบัติเหตุ	
20	ตรวจสอบการบันทึกการเจ็บป่วย	ไม่มีเจ็บป่วย	
21	ตรวจสอบการบันทึกการขาดงาน	ไม่มีขาดงาน	
22	ตรวจสอบการบันทึกการลา	ไม่มีลา	
23	ตรวจสอบการบันทึกการเข้า-ออก	บันทึกเรียบร้อย	
24	ตรวจสอบการบันทึกการปฏิบัติงาน	ปฏิบัติงานตามแผน	
25	ตรวจสอบการบันทึกการประเมินผล	ประเมินผลแล้ว	
26	ตรวจสอบการบันทึกการปรับปรุง	ปรับปรุงแล้ว	
27	ตรวจสอบการบันทึกการรายงาน	รายงานแล้ว	
28	ตรวจสอบการบันทึกการสรุปงาน	สรุปงานแล้ว	
29	ตรวจสอบการบันทึกการปิดงาน	ปิดงานแล้ว	
30	ตรวจสอบการบันทึกการประเมินผล	ประเมินผลแล้ว	
31	ตรวจสอบการบันทึกการปรับปรุง	ปรับปรุงแล้ว	
32	ตรวจสอบการบันทึกการรายงาน	รายงานแล้ว	
33	ตรวจสอบการบันทึกการสรุปงาน	สรุปงานแล้ว	
34	ตรวจสอบการบันทึกการปิดงาน	ปิดงานแล้ว	
35	ตรวจสอบการบันทึกการประเมินผล	ประเมินผลแล้ว	
36	ตรวจสอบการบันทึกการปรับปรุง	ปรับปรุงแล้ว	
37	ตรวจสอบการบันทึกการรายงาน	รายงานแล้ว	
38	ตรวจสอบการบันทึกการสรุปงาน	สรุปงานแล้ว	
39	ตรวจสอบการบันทึกการปิดงาน	ปิดงานแล้ว	
40	ตรวจสอบการบันทึกการประเมินผล	ประเมินผลแล้ว	
41	ตรวจสอบการบันทึกการปรับปรุง	ปรับปรุงแล้ว	
42	ตรวจสอบการบันทึกการรายงาน	รายงานแล้ว	
43	ตรวจสอบการบันทึกการสรุปงาน	สรุปงานแล้ว	
44	ตรวจสอบการบันทึกการปิดงาน	ปิดงานแล้ว	
45	ตรวจสอบการบันทึกการประเมินผล	ประเมินผลแล้ว	
46	ตรวจสอบการบันทึกการปรับปรุง	ปรับปรุงแล้ว	
47	ตรวจสอบการบันทึกการรายงาน	รายงานแล้ว	
48	ตรวจสอบการบันทึกการสรุปงาน	สรุปงานแล้ว	
49	ตรวจสอบการบันทึกการปิดงาน	ปิดงานแล้ว	
50	ตรวจสอบการบันทึกการประเมินผล	ประเมินผลแล้ว	



Remark:




Date: 19.8.2023

Job name: เปิด Work Order งาน Expantion Joint Cold Gas Fan 1B Unit1

Description:

- ประเมินความเสี่ยง เขียน Permit to Work
- นำ Work Order ไปเปิดงานกับทาง Operation
- ตัดแยกระบบ LOTO แขนง Tage ขาว-แดง

Picture



Remark:

Date: 19.8.2023



OVS Daily Report





One Volts Service Co.,Ltd.
9/230 Soi Watcharapol 3 Intersection 3
Sub-district Klong Thanon District Sai Mai
Bangkok 10220 Tel:089-488-1651

Job name: ปิด Work Permit งาน Modify Aluminum Lagging Fan mill 1-8 Boiler Unit 2, unit3

Description:

- แจ้งปิด Work Permit Modify Aluminum Lagging Fan Mill 1-8 Unit2 กับทาง Unit engineer
- แจ้งปิด Work Permit Modify Aluminum Lagging Fan Mill 1-8 Unit3 กับทาง Unit engineer

Picture



Remark:

Date: 19.8.2023

Job name: ทำ 5 ส พื้นที่เต็นท์ที่พัก

Description:

- ช่วยกันเก็บขยะ ในพื้นที่ในเต็นท์ที่พัก
- ทำความสะอาดพื้นที่สุบบุรี
- แยกขยะ และ นำขยะ ไปทิ้งที่ทิ้งขยะ

Picture



Remark:

Date: 19.8.2023

Job name: ทำ 5 ส พื้นที่ FGD Unit1 ประจำสัปดาห์

Description:

- ช่วยกันเก็บขยะ ในพื้นที่ในเดินที่พัก
- ทำความสะอาดพื้นที่สูบลม
- แยกขยะ และ นำขยะ ไปทิ้งที่ทิ้งขยะ

Picture



Remark:

Date: 19.8.2023