


Job Name: Safety Morning Talk 22.01.2024

Description: OVS safety morning talk

- พนักงานวันนี้ทั้งหมด 49 คน
 - เข้าในโรงไฟฟ้า 47 คน
 - Store 1 คน อยู่เต็นท์
 - อยู่ดูแลนา 1 คน
- พื้นที่ทำงาน
- ESP
 - FGD
 - Boiler
 - คัดกรองการเป่าแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าโรงไฟฟ้า
 - เน้นย้ำการทำงานที่สูงสวมใส่ Body safety harness
 - การทำความสะอาดพื้นที่หลังทำงานเสร็จ
 - เน้นย้ำการกันพื้นที่
 - ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ PPE ให้ครบก่อนเข้าปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้า
 - Sharing เรื่องการจับเก็บอุปกรณ์ประเภทถังแก๊สที่ถูกต้องและปลอดภัยให้พนักงานได้รับทราบ
 - Sharing เรื่องการส่งข้อมูลหรือแจ้ง เมื่อพบเห็น Unsafe Condition/Unsafe Action เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
 - สื่อสารเรื่องการคัดแยกขยะแต่ละชนิดของโรงไฟฟ้าให้พนักงานนำข้อมูลไปสื่อสารต่อและ กำหนดให้ ผู้รับเหมาทุกบริษัทจัดที่สำหรับทิ้งขยะพร้อมติดป้ายแยกขยะแต่ละชนิดให้กับพนักงานภายในบริษัท
 - เข้าร่วมการ Safety morning talk ที่ GGH Unit3
 - เน้นย้ำการรายงาน UA,UC อันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้น

Picture:





OVS Daily Report

One Volts Service Co.,Ltd.

9/230 Soi Watcharapol 3 Intersection 3

Sub-district Klong Thanon District Sai Mai

Bangkok 10220 Tel:089-488-1651



Remark:

Date: 22.01.2024

Job Name: Alcohol Test.22.01.2024

Description:

- Alcohol Test. เพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงาน.
- เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน.
- เพื่อคัดกรองพนักงานที่เข้าพื้นที่โรงไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย.
- ตรวจสอบกฎระเบียบของบริษัท และ โรงไฟฟ้า.

Picture:



Remark:

Date: 22.01.2024


Job Name: ร่วมประชุม SHE Daily Meeting 22.01.2024

Description:

SHE daily meeting

1. Sharing เรื่องการส่งข้อมูลหรือแจ้ง เมื่อพบเห็น Unsafe Condition/Unsafe Action เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
2. สื่อสาร IAMCCC and, Interdependent ให้พนักงานได้รับทราบและนำไปใช้งานให้เกิดความตระหนักด้านความปลอดภัยมากขึ้น.
3. สื่อสารเรื่องการคัดแยกขยะแต่ละชนิดของโรงไฟฟ้าให้พนักงาน นำข้อมูลไปสื่อสารต่อและ กำหนดให้ ผู้รับเหมาทุกบริษัทจัดที่ส สำหรับทิ้งขยะพร้อมติดป้ายแยกขยะแต่ละชนิดให้กับพนักงานภายในบริษัท
4. เน้นย้ำเรื่องของการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ในเรื่องของความปลอดภัย ให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูล

Picture:



Remark:


Date: 22.01.2024

Job Name: Toolbox **ก่อนเริ่มงาน** Remove Insulation Lagging Cold air hot air floor4

Description:

- แบ่งหน้าที่ และ ตำแหน่งพื้นที่ทำงาน
- เน้นย้ำการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
- เน้นย้ำสวมใส่ Safety harness การทำงานที่สูง
- เน้นย้ำระวางของตก และ การป้องกัน

Picture:



Remark:

Date: 22.01.2024

Job Name: Installation Insulation tagging Drain line Bootblower Boiler Unit3

Description:

- แบ่งหน้าที่ และ ตำแหน่งพื้นที่ทำงาน
- เน้นย้ำการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
- เน้นย้ำสวมใส่ Safety harness การทำงานที่สูง
- เน้นย้ำระวังของตก และ การป้องกัน

Picture:



Remark:



Date: 22.01.2024

Job Name: แจ็งวัดอากาศที่อพากาศ Outlet BUF และ Outlet FGD

Description:





- การติดตั้ง Line Drain Expansion joint Outrlet BUF and Outlet FGD

Picture:



Remark:

Date: 22.01.2024

<p>Job Name: รายงานการพบเห็นในการเข้าปฏิบัติงานใน DUCT</p>	
<p>Description:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทีมงานเข้าปฏิบัติงานใน Duct Outlet FGD เวลา 15:00 ทีมงานเข้าไปติดตั้ง Line Drain Ex.joint พบเห็นก้อนบูรี และ ขวดน้ำที่ทำเป็นอุปกรณ์เสียบยาใน Duct และ ได้รายงานทาง Safety EGAT ไปแล้วเพื่อติดตามหาผู้กระทำดังกล่าว 	
<p>Picture:</p> 	
	
<p>Remark:</p>	
<p>Date: 22.01.2024</p>	