


Job Name: Safety Morning Talk 21/09/2023

Description:

Safety Morning talk 22.9.2023

1. แบ่งงานแต่ละทีมงาน
2. เน้นย้ำการทำ Toolbox talk หน่วยงาน
3. เน้นย้ำการสวมใส่อุปกรณ์ PPE หน่วยงาน
4. เน้นย้ำการปูผ้าใบก่อนเริ่มงานให้ควบคุมพร้อมทำความสะอาดหลังเสร็จงาน
5. เน้นย้ำพื้นที่อันตรายพื้นที่ไหนไม่มีงานไม่ให้เข้าไป
6. เน้นย้ำให้หัวหน้างานช่วยกันประเมินหน่วยงานให้ควบคุม
7. เน้นย้ำการดูแลรักษาสุขภาพไม่สบายให้แจ้งทันที

Picture



Remark:

Date: 22.09.2023

Job Name: Alcohol Test.

Description:

- เพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงาน.
- เพื่อปลอดภัยในการทำงาน.
- ตรวจสอบกฎระเบียบของบริษัท และ โรงไฟฟ้า.

Picture:



Remark:

Date: 21.09.2023

Job Name: เข้าหน้างาน กับทีมงาน Insulation Installation Valve Steam Turbine Unit1 Floor2

Description:

- ฝ่ายระวังให้ทีมงานไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
- เน้นย้ำการสวมใส่อุปกรณ์ PPE ห้ามถอดในพื้นที่ปฏิบัติงาน
- เตือนทีมงานเมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัย
- ทำความสะอาดหลังเสร็จงาน

Picture:



Remark:

Date: 22.09.2023

Job Name: เข้าหน้างาน กับทีมงาน Insulation Line Pipe Valve Steam Turbine Unit1 Floor3

Description:

- ระวังไม่ให้นักเข้าไปใกล้พื้นที่ปฏิบัติงาน
- ระวังทีมงานไม่ให้ทำอุปกรณ์เสียหาย
- เตือนทีมงานเมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัย
- ทำความสะอาดหลังเสร็จงาน

Picture:



Remark:

Date: 22.09.2023

Job Name: เข้าหน้างาน กับทีมงาน Insulation Installation Insulation Lagging Boiler Unit1 Floor7

Description:

- ระวังไม่ให้ทีมงานวางของแคะกะหน้างาน
- ระวังทีมงานไม่ให้ทำอุปกรณ์เสียหาย
- เตือนทีมงานเมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัย
- ทำความสะอาดหลังเสร็จงาน

Picture:



Remark:

Date: 22.09.2023

Job Name: เข้าหน้างาน กับทีมงาน Insulation Installation Insulation Lagging Boiler Unit1 Floor3

Description:

- ระวังของตกหล่นจากด้านบน
- ค่อยๆ ระวังเหตุการผิดปกติ
- เตือนทีมงานเมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัย
- ทำความสะอาดหลังเสร็จงาน

Picture:



Remark:

Date: 22.09.2023

Job Name: เข้าหน้างาน Installation Insulation Lagging Valve Boiler Unit 1 Floor7

Description:

- ตรวจสอบพื้นที่ให้ทีมงานระมัดระวังการเดินต่างๆ
- เตือนทีมงานเมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัย
- ทำความสะอาดพื้นที่หลังเสร็จงาน
- เคียร์ขยะไปทิ้ง

Picture:



Remark:

Date: 22.09.2023

Job Name: เคียงระยะ Boiler Unit 1 Floor7 and Floor3

Description:

- ตรวจสอบพื้นที่ จุดทำงาน งามเสร็จ
- ทำความสะอาดพื้นที่ที่ยังไม่เรียบร้อย
- เคียงระยะไปทิ้ง

Picture:



Remark:

Date: 22.09.2023