

Job name: Daily Meeting MO Unit1 22.8.2023

Description:

1. Update ฝนฟ้าอากาศให้ผู้ปฏิบัติงานทุก ท่านได้รับทราบและให้หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานกลางแจ้งเพื่อความปลอดภัย
2. เน้นย้ำเรื่องการวางถังแก๊สใน โรงไฟฟ้าต้องทำการผูกมัดให้แข็งแรงเพื่อไม่ให้หลุดล้มเกิดอุบัติเหตุได้
3. สื่อสารเรื่องห้ามนำอุปกรณ์ดับเพลิงของ โรงไฟฟ้าทุกชนิดใช้ในงานประจำบริเวณในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นและห้ามวางของหรือ จอดรถทุกชนิดกีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิงเด็ดขาด
4. สื่อสารเรื่องมาตรการ การตรวจสอบแอลกอฮอล์ก่อนเข้าปฏิบัติงานที่ โรงไฟฟ้าหากตรวจสอบแล้วพบเจอจะต้องปฏิบัติตามกฎ ของโรงไฟฟ้า
5. เน้นย้ำเรื่องการสวมใส่อุปกรณ์PPE ก่อนเข้าโรงไฟฟ้าและในขณะที่กำลังปฏิบัติงานเพื่อ ความปลอดภัย
6. เน้นย้ำเรื่องการตรวจสอบกำหนดวันเวลาที่เปิดงาน Work permit and Work orderหากงานไม่แล้วเสร็จตามวันที่กำหนดให้นำ เอกสาร Work permit ,Work order แจ้งที่ CCR ด้วย
7. Update เรื่องความปลอดภัยและกฎระเบียบต่างๆที่ ผสม. ต้องปฏิบัติงาน และ งาน

Picture



Remark:

Date: 22.8.2023

Job name: Toolbox talk and safety ก่อนเริ่มงาน Installation Expantion Joint CGF 1B Unit1

Description:

- ทบทวนขั้นตอนการทำงาน
- แบ่งหน้าที่ของทีมงาน
- เน้นย้ำก่อนทำงานทุกครั้งต้องปูผ้าใบกันของตก
- เน้นย้ำให้เพิ่มความระมัดระวัง สถานะที่ทำงานแค็บ
- ทบทวนอันตรายในการทำงานบนที่สูงสวมใส่ Safety Full Body Harness
- เน้นย้ำทำความสะอาดทุกครั้งหลังเสร็จงาน

Picture



Remark:

Date: 22.8.2023

Job name : เฝ้าระวังงาน Installation Expantion Joint Cold Gas Fan 1B Unit1

Description:

- ตรวจสอบสภาพนั่งร้านไม้ค้อยแข็งแรงให้ทีมงานเพิ่มความระมัดระวัง
- ค่อยเตือนทีมงานให้คล้องเกี่ยวสาย Safety Full Body Harness ในขณะที่ทำงานบนที่สูง
- เฝ้าระวังการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทหินเจียรให้ได้ PPE เฉพาะงานให้ครบถ้วน
- เตรียมถังดับเพลิง และ ค่อยเฝ้าระวังไม่ให้ทีมงานไม่เกี่ยวข้องของเข้าไปในพื้นที่
- ค่อยแนะนำหากพบเห็นสิ่งที่เป็นอันตราย หรือ ไม่ปลอดภัย

Picture



Remark:

Date: 22.8.2023

Job name : เดินตรวจสอบความเป็นระเบียบจุดเก็บของที่ Steam Turbin Unit1 Floor1-Floor4

Description:

- ตรวจสอบสภาพ Insulation
- ตรวจสอบการจัดวางแผ่น Lagging
- ทำความสะอาดในที่เก็บ Insulation Lagging
- คู่มือบ่งชี้ และ ขาว-แดง

Picture



Remark:

Date: 22.8.2023

Job name : เดินตรวจสอบความเป็นระเบียบจุดเก็บของที่ Boiler Unit1 Floor1-Floor7

Description:

- ตรวจสอบสภาพ Insulation
- ตรวจสอบการจัดวางแผ่น Lagging
- ทำความสะอาดในที่เก็บ Insulation Lagging
- คู่มือช่าง และ ขาว-แดง

Picture



Remark:

Date: 22.8.2023

Job name : เดินตรวจสอบความเป็นระเบียบจุดเก็บของที่ FGD Unit1

Description:

- ตรวจสอบสภาพพื้นที่จัดวางของ
- ตรวจสอบการล้อมบริเขต
- ทำความเข้าใจที่เก็บของ
- ดูสภาพป้ายบ่งชี้

Picture



Remark:

Date: 22.8.2023

Job name : เฝ้าระวังงานยกของ Expansion Joint ขึ้น Duct GGH Unit1

Description:

- รื้อมบริเขต และ ติดป้ายเตือนอันตราย
- ย้ำการสื่อสารกับผู้บังคับกรณให้เข้าใจ และ ชัดเจน
- ห้ามไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ยกของเด็ดขาด

Picture



Remark:

Date: 22.8.2023