



Job name: Daily Meeting MO Unit1 25.8.2023

Description:

1. Update ฝนฟ้าอากาศให้ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ได้รับทราบและให้หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานกลางแจ้งเพื่อความปลอดภัย
2. แจ้งการส่ง Safety Morning talk ให้ส่งก่อน 8:30 เพราะจะได้สวมรวมทุกบริษัทเป็นข้อมูลรายงานต่อไป
3. แจ้งการทำกิจกรรม 5 สหน้างานทุกๆวันหลังเลิกงานเพื่อให้พื้นที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
4. สื่อสารเรื่องการชുമเป่า แอลกอฮอล์ พบว่าดีขึ้นกว่าเดิมให้ทุกบริษัทช่วยกันตรวจตาเข้มงวด
5. ทบทวนขั้นตอนการทำงานที่อับอากาศ และ เอกสารต่างๆ ต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้
6. ให้ทุกบริษัทตรวจดูใบงานของตนเองหากหมดอายุให้ไปที่ CCR เพราะมีการขยายงาน

Picture



Remark:

Date: 25.8.2023

Job name: สุ่มตรวจแอลกอฮอล์ ของทีมงานก่อนเริ่มงาน

Description:

- ก่อนเริ่มงานจะทำการสุ่มเป่าแอลกอฮอล์ของทีมงาน เพื่อตรวจความพร้อมก่อนเริ่มเข้าปฏิบัติงาน

Picture



Remark:

Date: 25.8.2023

Job name: Toolbox talk and safety ก่อนเริ่มงาน Remove Expantion Joint Low leakage Fan FGD Unit1

Description:

- ทบทวนขั้นตอนการทำงาน
- แบ่งหน้าที่ของทีมงาน
- เน้นย้ำก่อนทำงานทุกครั้งต้องปูผ้าใบกันของตก
- เน้นย้ำให้เพิ่มความระมัดระวัง การใช้อุปกรณ์ต่างๆ
- ทบทวนอันตรายในการทำงานบนที่สูงสวมใส่ Safety Full Body Harness
- เน้นย้ำทำความสะอาดทุกครั้งหลังเสร็จงาน

Picture



Remark:

Date: 25.8.2023

Job name: Toolbox talk and safety ก่อนเริ่มงาน Installation Insulation Lagging Low leakage Fan FGD Unit1

Description:

- ทบทวนขั้นตอนการทำงาน
- แบ่งหน้าที่ของทีมงาน
- เน้นย้ำก่อนทำงานทุกครั้งต้องปูผ้าใบกันขดก
- เน้นย้ำให้เพิ่มความระมัดระวังไม่ให้ทำ Ex joint และ อุปกรณ์อื่นเสียหาย
- ทบทวนอันตรายในการทำงานบนที่สูงสวมใส่ Safety Full Body Harness
- เน้นย้ำทำความสะอาดทุกครั้งหลังเสร็จงาน

Picture



Remark:

Date: 25.8.2023

Job name: ฝั้าระวังงาน Remove Expantion Joint Low Leakage Fan FGD Unit 1

Description:

- ร้อมบริเขต และ ตรวจสอบสภาพนั้่งร้ัน
- ใ้ที่มงานปูส้ไ้ก่อนเริ่มงาน
- ค้ยฝั้ะวังที่มงานเพาะสถานที่แคบ
- ก้วเดือนเมื่อเห็นการกระทำที่เป็ันอันตราย
- ทำความสะอาดหลังเลิกงาน

Picture



Remark:

Date: 25.8.2023

Job name: เฝ้าระวังงาน Installation Insulation Lagging Low Leakage Fan FGD Unit 1

Description:

- รื้อมบริเขต และ ตรวจสอบสภาพนั่งร้าน
- ให้ทีมงานปูผ้าใบก่อนเริ่มงาน
- ค่อยเฝ้าระวังทีมงานเพาะสถานที่แคบ และ ให้ระวังไม่ให้ทำ Ex joint เสียหาย
- ก้าวเตือนเมื่อเห็นการกระทำที่เป็นอันตราย
- ทำความสะอาดหลังเลิกงาน

Picture



Remark:


Date: 25.8.2023

Job name : เฝ้าระวังงาน Remove Insulation Lagging Valve BFPT Steam Turbine Unit1 Floor3

Description:

- ให้งานปูผ้าใบก่อนเริ่มงาน
- ค่อยเฝ้าระวังทีมงานเพราะสถานที่แคบ และ ให้งานไม่ให้ทำ อุปกรณ์อื่น เสี่ยง
- ก้าวเตือนเมื่อเห็นการกระทำที่เป็นอันตราย
- ทำความสะอาดหลังเลิกงาน

Picture



Remark:

Date: 25.8.2023