


**Job name:** Daily Meeting MO Unit1 28.8.2023

**Description:**

1. Update ฝนฟ้าอากาศให้ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้รับทราบและให้หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานกลางแจ้งเพื่อความปลอดภัย
2. สื่อสารเรื่องการขยายวันเวลาของ Work order อนุญาตให้ทางหัวหน้างานของแต่ละบริษัทสามารถขยายวันเวลาแล้วเสร็จของงานได้โดยเซ็นลงนามทุกครั้งในส่วนของ Permit to work งานเลี้ยงยังต้องทำการเปิด-ปิด ที่ CCR เหมือนเดิมไม่อนุญาตให้ทำการขยายวันที่เองเด็ดขาด
3. สื่อสารเรื่องกำหนด Standby first aid Team EGAT-OM จะอยู่ถึง 1 ทีมเริ่มตั้งแต่วันที่ 4/9/2023 เป็นต้นไปให้ทุกทีมแจ้งพนักงานทุกท่าน ได้รับทราบหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นให้ ดำเนินการแจ้งช่องทางของ HPC แทน โดย HPC จัดรถ ambulance และทีม rescue
4. เน้นย้ำเรื่องการจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือที่หน้างานให้ทำการจัดเก็บให้เป็นระเบียบผูกยึดให้แข็งแรงเนื่องจากช่วงนี้จะมีพายุเข้า
5. สื่อสารเรื่องการเข้าปฏิบัติงาน Test อุปกรณ์ต่างๆให้ทำการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเริ่มงานทุกครั้ง (Re-Check)

**Picture**



**Remark:**


**Date:** 28.8.2023

**Job name:** ตุ่มตรวจแอลกอฮอล์ ของทีมงานก่อนเริ่มงาน

**Description:**

- ก่อนเริ่มงานจะทำเป่าแอลกอฮอล์ของทีมงานทุกคน เพื่อตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มเข้าปฏิบัติงาน

**Picture**



**Remark:**

**Date:** 28.8.2023

**Job name:** Toolbox talk and safety ก่อนเริ่มงาน Modify Insulation Lagging CGF 1A and 1B

**Description:**

- ทบทวนขั้นตอนการทำงาน
- แบ่งหน้าที่ของทีมงาน
- เน้นย้ำให้เพิ่มความระมัดระวังอุปกรณ์อื่นไม่ให้เสียหาย
- เน้นย้ำก่อนทำงานทุกครั้งต้องปูผ้าใบกันของตก
- เน้นย้ำการสื่อสารกันให้เข้าใจก่อนทำงาน
- ทบทวนอันตรายในการทำงานบนที่สูงสวมใส่ Safety Full Body Harness
- เน้นย้ำทำความสะอาดทุกครั้งหลังเสร็จงาน

**Picture**



**Remark:**

**Date:** 28.8.2023



**Job name:** Toolbox talk and safety ก่อนเริ่มงาน โน้ตคา Pen Thouse unit1 Floor7

**Description:**

- ทบทวนขั้นตอนการทำงาน
- แบ่งหน้าที่ของทีมงาน
- เน้นย้ำผู้เฝ้าระวังต้องประจำอยู่หน้าจุดทางเข้าตลอดเวลา
- เน้นย้ำการสื่อสารกันให้เข้าใจก่อนทำงาน
- ทบทวนอันตรายในการทำงานในที่อับอากาศ
- เน้นย้ำผู้ปฏิบัติงานต้องเซ็นชื่อเข้าออกทุกครั้ง

**Picture**



**Remark:**

**Date:** 28.8.2023



# OVS Daily Report




**One Volts Service Co.,Ltd.**  
9/230 Soi Watcharapol 3 Intersection 3  
Sub-district Klong Thanon District Sai Mai  
Bangkok 10220 Tel:089-488-1651

**Job name:** เปิด Work Order งาน Modify Insulation Lagging CGF 1A and 1B

**Description:**

- เจ้าของงานออกใบงาน
- นำใบงานไปเปิดกับทาง operation ที่ CCR
- เขียน Permit to Work ขออนุญาตทำงานบนที่สูง
- อธิบายรายละเอียดงาน
- Opetation ใช้นอนุญาต และ สามารถเริ่มทำงานได้

**Picture**



**Remark:**

**Date:** 28.8.2023

**Job name:** ฝึั้ระวั้งงานเคล็ยร์ ชยะ ที่ Boiler Unit 1 Floor3 ไปทึ้งที่ด้้านหลั้งโรงไฟฟ้้า

**Description:**

- ค้อยบอทึ้งงานในการจ้ด้วางไม่ให้ชวั้งทางเตน
- ปัดปากถูให้สนึทค้อนท้้าการชนช้ย
- ค้อยฝึั้ระวั้งการนำใช้ลิฟท้ชนชยะลง
- เน้นช้้าคนชบั้จ้รถให้เปิดไฟ ให้สนึญานบึบเตเตนหน้าอชยหลั้ง และใช้ควมเร็วที่ก้้าหนด
- ท้้าควมสะอชสทานที่เก็บชยะ

**Picture**



**Remark:**

**Date:** 28.8.2023





**Job name:** ทำการรื้อฝ้าใบที่จัดเก็บ Insulation ชั่วคราว ใต้ ESP Unit1

**Description:**

- รื้อมบริเขต และ ตรวจสอบสภาพ Insulation
- ทำการรื้อฝ้าใบ Insulation
- รื้อมขาว-แดง และ ติดป้ายบ่งชี้

**Picture**



**Remark:**

**Date:** 28.8.2023

**Job name:** เฝ้าระวังงาน Modify Insulation Lagging CGF 1B FGD Unit1

**Description:**

- รื้อมบริเขตก่อนเริ่มงาน
- ให้ทีมงานปูผ้าใบก่อนเริ่มงาน
- ค่อยเฝ้าระวังทีมงานในการทำงานบนที่สูง และ ระวังของตกหล่น
- ก้าวเตือนเมื่อเห็นการกระทำที่เป็นอันตราย
- ทำความสะอาดหลังเลิกงาน

**Picture**



**Remark:**

**Date:** 28.8.2023



**Job name:** เฝ้าระวังงาน Modify Insulation Lagging CGF 1A FGD Unit1

**Description:**

- รื้อมบริเขตก่อนเริ่มงาน
- ให้ทีมงานปูผ้าใบก่อนเริ่มงาน
- ค่อยเฝ้าระวังทีมงานในการทำงานบนที่สูง และ ระวังของตกหล่น
- ก้าวเตือนเมื่อเห็นการกระทำที่เป็นอันตราย
- ทำความสะอาดหลังเลิกงาน

**Picture**



**Remark:**

**Date:** 28.8.2023

**Job name :** ฝ้าระวังงาน Remove Insulation ในเตา Penthouse Boiler Unit1 Floor7

**Description:**

- ตรวจสอบสภาพอากาศ และ พื้นที่ด้านใน
- ตรวจสอบแสงสว่างต้องเพียงพอ
- จัดฝ้าระวังค่อยระวังที่จุดทางเข้าออก และ ค่อยตรวจสอบการลงชท้อเข้าออกของทีมงาน
- ค่อยคูการปฏิบัติงานต้องไม่มีอะไรขวางทางเข้าออก

**Picture**



**Remark:**

**Date:** 28.8.2023






**Job name :** ตรวจสอบสารเสพติดพนักงาน วันที่ 28.8.2023

**Description:**

- ตรวจสอบสารเสพติดพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าจำนวน 9 คน

**Picture**



**Remark:**

**Date:** 28.8.2023