


Job Name: Safety Morning Talk 30.01.2024

Description: OVS safety morning talk

- พนักงานวันนี้ทั้งหมด 45คน
 - เข้าในโรงไฟฟ้า 42คน
 - Store 2 คน อยู่เต็นท์
 - อยู่ดูแลนา 1 คน
 - คนลา 6 คน
- พื้นที่ทำงาน**
- Boiler
 - ESP
 - คัดกรองการเป่าแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าโรงไฟฟ้า
 - เน้นย้ำการทำงานที่สูงสวมใส่ Body safety harness
 - การทำความสะอาดพื้นที่หลังทำงานเสร็จ
 - เน้นย้ำการกันพื้นที่
 - เน้นย้ำ และ ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ PPE ให้ครบก่อนเข้าปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้า
 - เน้นย้ำกฎระเบียบของโรงไฟฟ้าการสูบบุหรี่และยาเสพติด
 - เน้นย้ำการสื่อสารในการทำงานของทีมงานแต่ละแผนก
 - เน้นย้ำทีมงานเข้าตรวจสอบพื้นที่หลังการทำงานตรวจดูที่ไว้ของ และ ของที่รอการติดตั้ง
 - Sharing เรื่องการส่งข้อมูลหรือแจ้ง เมื่อพบเห็น Unsafe Condition/Unsafe Action
 - เน้นย้ำเรื่องการ House keeping หลังเลิกงานทุกวันให้เก็บทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานให้เรียบร้อยพร้อมกันพื้นที่ปฏิบัติงาน(ปิดช่องเปิดที่มีโอกาสพลัดตกได้) ให้เรียบร้อย

Picture:





OVS Daily Report

One Volts Service Co.,Ltd.

9/230 Soi Watcharapol 3 Intersection 3

Sub-district Klong Thanon District Sai Mai

Bangkok 10220 Tel:089-488-1651



Remark:

Date: 30.01.2024

Job Name: Alcohol Test.30.01.2024

Description:

- Alcohol Test. เพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงาน.
- เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน.
- เพื่อคัดกรองพนักงานที่เข้าพื้นที่โรงไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย.
- ตรวจสอบกฎระเบียบของบริษัท และ โรงไฟฟ้า.

Picture:



Remark:

Date: 30.01.2024


Job Name: ร่วมประชุม SHE Daily Meeting 30.01.2024

Description:

SHE daily meeting

- 1.สื่อสาร Near miss ที่เกิดขึ้น กมน-ธ. จะทำการเชื่อมต่อท่อ Drain ECO ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้วบริเวณชั้น 4 อาคาร Boiler ได้ใช้ไอซ์ของรอกคล้องเกี่ยวท่อและมัดด้วยลวดขณะขยับเพื่อหาตำแหน่งเชื่อมติดท่อ Drain ECO ได้หล่นลงมา ขอให้ทุกท่านได้รับทราบเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
- 2.สื่อสาร อุปกรณ์นั่งร้านติดตั้งแล้วไม่มีการตรวจสอบที่ Turbine SUNISA.N Immediate
- 3.เน้นย้ำเรื่องการวางอุปกรณ์หน้างานให้ทำการกันเขตและติดป้าย Maintenance information ให้ชัดเจน
- 4.สื่อสาร Near miss ที่เกิดขึ้น OSA at Boiler unit3 #1.8 Floor ฟัง Fanmill no 2 ให้ทุกท่านได้รับทราบเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
- 5.สื่อสารเรื่องการคัดแยกขยะแต่ละชนิดของโรงไฟฟ้าให้พนักงานนำข้อมูลไปสื่อสารต่อและ กำหนดให้ ผู้รับเหมาทุกบริษัทจัดที่สำหรับทิ้งขยะพร้อมติดป้ายแยกขยะแต่ละชนิดให้กับพนักงานภายในบริษัท
- 6.Update แผนในการปฏิบัติงาน ME-HSA-T03 ให้ทุกท่านได้รับทราบเพื่อนำข้อมูลไปสื่อสารต่อในกลุ่มภายในบริษัท

Picture:



Remark:

Date: 30.01.2024

Job Name: Toolbox การปฏิบัติงาน Remove Insulation Laggintg Hopper ESP

Description:

- เน้นย้ำการปฏิบัติงานที่สูงสวมใส่ Safety Harness
- แบ่งทีมในการทำงานในแต่ละจุด
- เน้นย้ำการสวมอุปกรณ์ PPE
- เน้นย้ำการจัดการอุปกรณ์เครื่องตกในเวลปฏิบัติงานที่สูง
- Hoeskeeping ทำความสะอาดพื้นที่หลังทำงานเสร็จ

Picture:



Remark:


Date: 30.01.2024

Job Name: การปฏิบัติงาน Remove Insulation Laggintg Hopper ESP

Description:

- เน้นย้ำการปฏิบัติงานที่สูงสวมใส่ Safety Harness
- แบ่งทีมในการทำงานในแต่ละจุด
- เน้นย้ำการสวมอุปกรณ์ PPE
- เน้นย้ำการจัดการอุปกรณ์เครื่องตกลในเวลาปฏิบัติงานที่สูง
- Hoeskeeping ทำความสะอาดพื้นที่หลังทำงานเสร็จ

Picture:



Remark:

Date: 30.01.2024

Job Name: การปฏิบัติงาน Install Insulation Drum per floor 2.5

Description:

- แบ่งทีมในการทำงานในแต่ละจุด
- เน้นย้ำการสวมอุปกรณ์ PPE
- เน้นย้ำการจัดการอุปกรณ์เครื่องตกในเวลาปฏิบัติงานที่สูง
- Hoeskeeping ทำความสะอาดพื้นที่หลังทำงานเสร็จ

Picture:



Remark:

Date: 30.01.2024