

Job name: สุ่มตรวจแอลกอฮอล์ ของทีมงานก่อนเริ่มงาน

Description:

- ก่อนเริ่มงานจะทำเป่าแอลกอฮอล์ของทีมงานทุกคน เพื่อตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มเข้าปฏิบัติงาน

Picture



Remark:

Date: 5.9.2023

Job name: Toolbox talk and safety ก่อนเริ่มงาน Installation insulation win box 8 boiler Unit1 floor3

Description:

- ทบทวนขั้นตอนการทำงาน
- แบ่งหน้าที่ของทีมงาน
- เน้นย้ำให้เพิ่มความระมัดระวังงานที่อับอากาศ
- เน้นย้ำการเซ็นชื่อเข้า-ออก ก่อนเข้าไปปฏิบัติงาน
- เน้นย้ำการสื่อสารกันให้เข้าใจก่อนทำงาน
- เน้นย้ำทำความสะอาดทุกครั้งหลังเสร็จงาน

Picture



Remark:

Date: 5.9.2023

Job name: Toolbox talk and safety ก่อนเริ่มงาน Cleaning Boiler Unit1 Floor 7

Description:

- ทบทวนขั้นตอนการทำงาน
- แบ่งหน้าที่ของทีมงาน
- เน้นย้ำให้เพิ่มความระมัดระวังงานขนย้ายเพาะเป็นที่สูง
- เน้นย้ำการปูผ้าใบ
- เน้นย้ำการสื่อสารกันให้เข้าใจ
- เน้นย้ำการใช้ลิฟท์

Picture



Remark:

Date: 5.9.2023

Job name: นำพาทีมงาน Cleaning Boiler Unit1 Floor 7

Description:

- ปูผ้าใบก่อนเริ่มงานขยะ
- Cleaning ที่เก็บขยะ Boiler Unit1 Floor 7
- แยกขยะไปทิ้ง
- ทำความสะอาดหลังขนย้ายขยะ

Picture



Remark:

Date: 5.9.2023

Job name: เฝ้าระวังงาน Installation Actuator BUF A and B Unit1

Description:

- ล้อมขาวแดง
- เฝ้าระวังการยก ของขึ้น-ของลง
- เน้นย้ำให้ทีมงานระมัดระวังการใช้อุปกรณ์ต่างๆ
- ทำความสะอาดหลังเลิกงาน

Picture



Remark:

Date: 5.9.2023

Job name: เฝ้าระวังงาน Installation Insulation Lagging Box Unit1 Floor7

Description:

- ล้อมขบวนแดงติดป้ายบ่งชี้
- เฝ้าระวังไม่ให้ทีมงานวางของแคะกะ
- เน้นย้ำให้ทีมงานระมัดระวังการใช้อุปกรณ์ต่างๆ
- ทำความสะอาดหลังเลิกงาน

Picture



Remark:

Date: 5.9.2023

Job name: เฝ้าระวังงาน Remove Insulation Lagging BUF 1A and 1B

Description:

- ล้อมขบวนแดงติดป้ายบ่งชี้
- เฝ้าระวังไม่ให้ทีมงานวางของแคะกะ
- เน้นย้ำให้ทีมงานระมัดระวังการทำงานบนที่สูง
- ทำความสะอาดหลังเลิกงาน

Picture



Remark:

Date: 5.9.2023

Job name: เฝ้าระวังงาน Instalation Insulation Lagging ฝา Man hole Steam turbine Unit1 Floor4

Description:

- ล้อมขามแดงติดป้ายบ่งชี้
- เฝ้าระวังไม่ให้ทีมงานวางของแคะกะ
- เน้นย้ำให้ทีมงานระมัดระวังการใช้ส่ว่าน
- ทำความสะอาดหลังเลิกงาน

Picture



Remark:



Date: 5.9.2023

Job name: ฝ้าระวางงาน Instalation Insulation Lagging BFPT Steam Turbine Floor3

Description:

- ฝ้าระวางไม่ให้ทีมงานวางของแคะกะ
- เน้นย้ำให้ทีมงานระมัดระวังไม่ให้ทำให้อุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าเสียหาย
- ทำความสะอาดพื้นที่

Picture



Remark:

Date: 5.9.2023

Job name: ฝ้าระวางงาน Instalation Insulation Lagging FGD Unit1

Description:

- รื้อมบริเขตปูผ้าใบก่อนเริ่มงาน
- ฝ้าระวางไม่ให้ทีมงานวางของแคะกะ
- เน้นย้ำให้ทีมงานระมัดระวังไม่ให้ทำให้อุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าเสียหาย
- ทำความสะอาดพื้นที่หลังเลิกงาน

Picture



Remark:



Date: 5.9.2023

Job name: ฝ้าระวางงาน Instalation Insulation win box 8 boiler Unit1 floor3

Description:

- ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเริ่มงาน
- ฝ้าระวางที่จุดทางเข้าออก
- เน้นย้ำให้ทีมงานเซ็นชื่อเข้าออกตลอดเวลา
- ทำความสะอาดพื้นที่หลังเสร็จงาน

Picture



Remark:

Date: 5.9.2023