

Job name: สุ่มตรวจแอลกอฮอล์ ของทีมงานก่อนเริ่มงาน

Description:

- ก่อนเริ่มงานจะทำเป่าแอลกอฮอล์ของทีมงานทุกคน เพื่อตรวจความพร้อมก่อนเริ่มเข้าปฏิบัติงาน

Picture



Remark:


Date: 6.9.2023

Job name: SHE Contractor Weekly Meeting

Description:

- แจ้งวันทูล Internal Audit ISO 14001 and ISO 45001
- แจ้งนั่งร้านที่อยู่ในพื้นที่โรงไฟฟ้าไม่มีป้ายหลายจุด ให้ทางผู้เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ และ ถ้าไม่ได้ใช้ให้ทำการรื้อถอน
- รายงาน IFR and AFR เพื่อให้ทุกคนรับรู้ และ ช่วยกันหาสาเหตุ และ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
- แจ้งให้เพิ่มความระมัดระวังการทำงานในที่กลางแจ้ง โดยเฉพาะงานที่มีการนำใช้ไฟฟ้า
- เซอร์ ทัศนความปลอดภัยในการทำงาน 9 อย่างให้สื่อสารไปถึงทีมงานให้รับทราบ
- บริษัทผู้รับเหมาแจ้งปัญหา และ หน่วยงานของตนเอง

Picture



Remark:

Date: 7.9.2023

Job name: Tool Box Talk and Safety Talk ก่อนตรวจสอบหน้างาน Boiler Unit1 Floor6

Description:

- เน้นย้ำการสื่อสาร
- ระวังการเดิน และ พื้นที่เป็นอันตราย
- เน้นย้ำห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับพื้นที่ทำงานของบริษัทอื่น
- เน้นย้ำให้เพิ่มความระมัดระวังอันตรายต่างๆ จากสถานที่ Boiler Floor6

Picture



Remark:

Date: 7.9.2023

Job name: ฝั้าระวังการ Frabication Aluminum Lagging Steam Turbine Floor2

Description:

- ฝั้าระวัง และ ค่อยเตือนให้ทีมงานสวมใส่อุปกรณ์ PPE
- ให้ทีมงานจัดเก็บของให้เป็นระเบียบ
- ให้ทีมงานทำงานในพื้นที่รื้อมขาว-แดงเท่านั้น

Picture



Remark:

Date: 7.9.2023

Job name: ทำความสะอาดพื้นที่ Frabrication Steam Turbine Unit1 Floor2

Description:

- เก็บของให้เป็นระเบียบ
- ทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน
- รื้อผ้าใบติดป้ายบ่งชี้

Picture



Remark:

Date: 7.9.2023

Job name: เพื่าระวังงาน Remove Insulation Lagging Cold Gas Fan A FGD Unit1

Description:

- รื้อมบริเขตกันขาวแดง
- เน้นย้ำการใส่อุปกรณ์ PPE ให้ครบถ้วน
- แก้ไขหากพบปัญหาหน้างาน
- ให้ทีมงานทำความสะอาดหลังเสร็จงาน

Picture



Remark:

Date: 7.9.2023