

Daily Report	Safety Team	วันที่ 24.7.2023
--------------	-------------	------------------

Location:	OM Meeting Room 101	
-----------	---------------------	--

Description	Kick-off SHE Meeting YM-HAS-T1 เวลา 10.00-12.00	
-------------	---	--



Remark	-	
--------	---	--


Daily Report	Safety Team	วันที่ 24.7.2023
Location:	Steam Turbine Unit 1 Floor3	
Description	นำขยะInsulation ที่ Steam Turbine Unit1 Floor3 ลงไปที่จุดทิ้งขยะ และทำความสะอาดพื้นที่	
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;">     </div>		
Remark		

Daily Report Safety Team วันที่ 24.7.2023

Location: Power Plant Unit1

Description: เปิด Work order and permit to Work งาน Insulation

Remark

Daily Report	Safety Team	วันที่ 24.7.2023
Location:	FGD Unit 1	
Description	เข้าหน้างานดูแลเรื่องความปลอดภัย และ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยงาน Remove Insulation Lagging ของทีมงาน Insulation	
		
Remark		