

**Job name:** Daily Meeting Ym T1 OM 201 27.7.2023

**Description:**

- แจ้งเรื่องการสวมใส่อุปกรณ์ PPE ตลอดเวลาขณะอยู่ในพื้นที่โรงไฟฟ้า
- แจ้งเรื่องพบการสูบบุหรี่ในพื้นที่โรงไฟฟ้า Boiler unit 1 floors
- แจ้งเรื่องการแก้ไขกรณีถังแก๊ส LPG ของบริษัท SKK รั่ว ทำการแก้ไขแล้ว
- แจ้งการปรับเปลี่ยนอายุ permit งานที่อับอากาศจาก 1 วัน เป็น 7 วัน
- พุดคุยแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้เส้นทางชั้น 4 จากโรงสองไปโรง 1 ห้ามเด็ดขาด

**Picture**



**Remark:**

**Date:** 27.7.2023

**Job name:** Toolbox Talk and Safety Talk Rotork Team ( Actuator Rotork Valve ID Fan A-B Unit1 )

**Description:**

- ทบทวนวิถีการ และ ขั้นตอนปฏิบัติงาน
- แบ่งหน้าที่ของแต่ละคนในหน่วยงาน
- ทำความเข้าใจกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นงานที่มีประกายไฟ ( เชื่อม, เจีย, ตัด )
- ทบทวนการรับมือต่อเหตุการณ์ผิดปกติเช่นไฟไหม้ พร้อมทั้งจัดให้มีผู้เฝ้าระวังเพลิง

**Picture**



**Remark:**

**Date:** 27.7.2023






**Job name:** Toolbox Talk and Safety Talk Insulation Team Steam Turbine Unit1 ( Remove Insulation Lagging )

**Description:**

- ทบทวนวิถีการ และ ขั้นตอนปฏิบัติงาน
- ทำความเข้าใจกับสถานที่ทำงานสิ่งที่ต้องระวัง
- เน้นย้ำการสื่อสารให้เข้าใจ และ ชัดเจน
- ทบทวนอันตรายของงาน Insulation ส่วนใส่ PPE สะเพางานทุกครั้งทีปฏิบัติงาน
- เน้นย้ำการทำความสะอาด และ จัดเก็บเสตอินซูให้มิดชิดพร้อมร้อมบริษัท

**Picture**



**Remark:**

**Date:** 27.7.2023

**Job name:** Toolbox Talk and Safety Talk Ex joint ( Inspection Expansion Joint FGD )

**Description:**

- ทำความเข้าใจกับสถานที่ทำงานสิ่งที่ต้องระวัง
- เน้นย้ำการสื่อสารให้เข้าใจ และ ชัดเจน
- ทบทวนอันตรายจากการทำงานที่ FGD unit1 เพราะมีหลายทีมงานที่ปฏิบัติงาน

**Picture**



**Remark:**

**Date:** 27.7.2023






**Job name:** Remove Insulation Lagging LP By Pass Steam turbine Unit 1 Floor2

**Description:**

- รอมบริเขต ชาวแดง
- ตรวจสอบสภาพผนังรื้อ และ Scaffold Tag วันที่ Inspection
- ดูความปลอดภัยหน้างานในขณะที่ทีมงานปฏิบัติงาน
- เตรียมสถานที่จัดเก็บของ และ รอมบริเขตพร้อมติดป้ายบ่งชี้

**Picture**



**Remark:**


**Date:** 27.7.2023

**Job name:** Test ระบบ Actuator Rotork Valve ID Fan 1B

**Description:**

- นำ Work Order แจ้งขอ Test ระบบ กับทาง Operation
- เผื่อระงับหน้างานในขณะที่มีการ Test ระบบ

**Picture**



**Remark:**

**Date:** 27.7.2023





**Job name:** Remove Insulation Lagging Coal Pipe Boiler Unit 1 Floor3

**Description:**

- Toolbox Talk and Safety Talk แบ่งงานแต่ละคน
- ดูความปลอดภัยหน้างานของทีมงาน insulaton
- เตรียมสถานที่จัดเก็บของ และ รื้อมบริเขตพร้อมติดป้ายบ่งชี้

**Picture**



**Remark:**

**Date:** 27.7.2023