


Job name: Daily Meeting Ym T1 31.7.2023

Description:

- แจ้งเรื่องการจอดรถในพื้นที่โรงไฟฟ้าต้องเอาท้ายเข้า และ กันหัวออก
- แจ้งการนำใช้ริฟให้เป็นตามข้อกำหนดการใช้งาน ให้ทุกบริษัทคอยบอกทีมงานให้ปฏิบัติตามด้วย
- แจ้งเรื่องสภาพอากาศ งดงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ากลางแจ้ง และ งานขึ้นที่สูง, งานยกของในที่โรงแจ้ง
- เน้นย้ำการติดป้ายขี๊กน้างาน และ การแขวนแท็ก อุปกรณ์ไฟฟ้า
- แจ้งให้แก้ไขห้องร้านที่ Boiler ตรง AP heater floor2 ให้มีแผ่นรองรับน้ำหนัก

Picture



Remark:

Date: 31.7.2023



OVS Daily Report


One Volts Service Co.,Ltd.
 9/230 Soi Watcharapol 3 Intersection 3
 Sub-district Klong Thanon District Sai Mai
 Bangkok 10220 Tel:089-488-1651

Job name: ทำรายงาน Safety Performance of July 2023 ส่งให้ทาง Safety HPC

Description:

- จัดทำรายงาน Safety performance ตาม IM CCC
- Implement Effectiveness
- Awareness
- Mindset
- Commitment
- Communication
- Competency

Picture



IAMCCC Performance to Achieve "0" LTI Case

I Implement Effectiveness

- Safety sign layout in power plant area (In the installation phase)
- Review and analyze risk assessment to complete all activity and section
- Review SPR report, ISA reported And PWSA reported.
- Set up safety officer organization in executive and supervisory level for power plant

IAMCCC Performance to Achieve "0" LTI Case

A Awareness

- Strengthen Safety Performance
- Monthly Drug Testing Course

Remark:

Date: 31.7.2023

Job name: ทบทวน และ สอนการทำงานของ Safety ให้กับทางผู้ช่วยงานด้าน Safety Ym

Description:

- ทบทวน และ ทำความเข้าใจพื้นที่ในโรงไฟฟ้า
- สอนการวิเคราะห์อันตรายของแต่ละงานที่ผ่านมา
- ให้ความรู้อันตรายของแต่ละพื้นที่ปฏิบัติงาน
- ให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Near miss, UA, UC
- แนะนำวิธีการล้อมบริเวณที่ถูกต้อง และ จุดเก็บของต่างๆต้องไม่ขวางอุปกรณ์อื่นๆของโรงไฟฟ้า
- แนะนำการตรวจสอบหน้างานเบื้องต้นก่อนการเริ่มปฏิบัติงานของทีมงาน และ เน้นย้ำการเก็บของทำความสะอาดหลังเลิกงาน

Picture



Remark:

Date: 31.7.2023

Job name: Toolbox Talk and Safety Talk ก่อนเริ่มงาน Rotork

Description:

- ทบทวนขั้นตอนการทำงาน
- แบ่งหน้าที่ของแต่ละคน
- ตรวจสอบสภาพอากาศ และ ประเมินอันตรายต่างๆ ที่อยู่รอบข้าง
- ระวังเรื่องการนำใช้ไฟฟ้า และ ต้องนำสายไฟให้ห่างจากน้ำ
- ตรวจสอบเครื่องมือ และ พื้นที่เก็บของว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่โดนน้ำ

Picture



Remark:

Date: 31.7.2023

Job name: ฝึั้ระวั้ง การท้งาน ของทีมงาน Rotork งานติดตั้ง Actuator IDF A

Description:

- ร้อมบริเขตพื้นที่ปฏิบัติงาน
- กันคนที่ไม่เกี่ยวข้องของไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ปฏิบัติงาน
- ฝึั้ระวั้งการนำใช้ไฟฟ้าให้ห่างจากพื้นที่มีน้ำ
- แนะนำทีมงานให้สวมใส่อุปกรณ์ PPE ให้ครบถ้วน
- ตรวจสอบเอกสารใบ WO, Permit to Work ต้องมีประจำหน้างาน

Picture



Remark:

Date: 31.7.2023

Job name: ตรวจสอบสถานที่เก็บของ และ เก็บ Insulation Steam Turbine, Boiler, FGD Unit1

Description:

- เดินตรวจ สถานที่เก็บ Insulation ในจุดต่างๆ
- ตรวจสอบคุณภาพการรื้ออมบริเซต และ แก้ไขถ้าพบเห็นไม่มีการรื้ออม
- ตรวจสอบที่เก็บ Insulation ว่ามีขยะจากบริษัทอื่นมาปนหรือไม่
- ตรวจสอบป้ายบ่งชี้ ว่าปิว หรือ ตกหล่น ถ้าพบเห็นต้องทำการแก้ไข

Picture



Remark:

Date: 31.7.2023



OVS Daily Report





One Volts Service Co.,Ltd.
9/230 Soi Watcharapol 3 Intersection 3
Sub-district Klong Thanon District Sai Mai
Bangkok 10220 Tel:089-488-1651

Job name: ต่ออายุ permit to Work

Description:

- Permit to Work ทำงานบนที่สูง งาน Insulation Boiler, Turbine, FGD unit1
- Permit to Work งานประกายไฟ งาน Rotork ID Fan A-B FGD Unit1
- Permit to Work งานที่อับอากาศ Penthouse Boiler Unit1 Floor7

Picture



Remark:

Date: 31.7.2023