

Daily Report


แผนก Store

1. เบิกของ




สนับสนุนห้องการสิงแวดล้อม ถุงมือผ้า 120 คู่, ถ่าน2เอ 5 คู่

2.สรุปการใช้รถประจำวัน




สรุปการใช้รถ 3145 (ทำOT)



สรุปการใช้รถ 2956 28km



One Volts Service Co.,Ltd. Office :
9/230 Soi Watcharapol 3, Intersestion 3,
Sub-district Khlong Thanon, District Sai Mai
Bangkok 10220 Tel: 089-488-1651



3.ตรวจสภาพรถ

เอกสารตรวจสภาพรถยนต์
 ทะเบียน 2956 วันที่รับ 16-10-2023

1. เครื่องยนต์

ลำดับ	รายการ	สภาพ		รายการที่ชำรุด
		ปกติ	ชำรุด	
1	น้ำมันเครื่อง	✓		
2	น้ำหล่อเย็น	✓		
3	น้ำยาหล่อเย็น	✓		
4	สายพาน	✓		

2. ระบบไฟฟ้า

ลำดับ	รายการ	สภาพ		รายการที่ชำรุด
		ปกติ	ชำรุด	
1	แบตเตอรี่น้ำจืด	✓		
2	ไฟหน้าไฟเบรก	✓		
3	ไฟเลี้ยว	✓		
4	ไฟตัดหมอก	✓		

3. ช่วงล่าง

ลำดับ	รายการ	สภาพ		รายการที่ชำรุด
		ปกติ	ชำรุด	
1	แอมบรูลลาพวง	✓		
2	ระบบเบรก	✓		
3	ระบบบังคับเลี้ยว	✓		
4	ระบบรองรับน้ำหนัก	✓		

4. ระบบตัวถัง

ลำดับ	รายการ	สภาพ		รายการที่ชำรุด
		ปกติ	ชำรุด	
1	ระบบล้อ คอสติก		✓	ล้อคอสติก + 1/2 นิ้ว
2	ความสะอาดตัวถัง	✓		
3	ความสะอาดล้อโดยล่าง	✓		
4	ความสะอาดเครื่องยนต์	✓		
5	ความสะอาดห้องโดยสาร	✓		
6	ความสะอาดหลัง	✓		

หมายเหตุ: ล้อ 1/2 นิ้ว คอสติก 1/2 นิ้ว 2 ตัว 3 ตัว 4 ตัว 5 ตัว

ลงชื่อ: _____ (พนักงานรับรถ)
 ลงชื่อ: _____ (ผู้ตรวจสอบ)



เอกสารตรวจสภาพรถยนต์
 ทะเบียน 3145 วันที่รับ 16-10-2023

1. เครื่องยนต์

ลำดับ	รายการ	สภาพ		รายการที่ชำรุด
		ปกติ	ชำรุด	
1	น้ำมันเครื่อง	✓		
2	น้ำหล่อเย็น	✓		
3	น้ำยาหล่อเย็น	✓		
4	สายพาน	✓		

2. ระบบไฟฟ้า

ลำดับ	รายการ	สภาพ		รายการที่ชำรุด
		ปกติ	ชำรุด	
1	แบตเตอรี่น้ำจืด	✓		
2	ไฟหน้าไฟเบรก	✓		
3	ไฟเลี้ยว	✓		
4	ไฟตัดหมอก	✓		

3. ช่วงล่าง

ลำดับ	รายการ	สภาพ		รายการที่ชำรุด
		ปกติ	ชำรุด	
1	แอมบรูลลาพวง	✓		
2	ระบบเบรก	✓		
3	ระบบบังคับเลี้ยว	✓		
4	ระบบรองรับน้ำหนัก	✓		

4. ระบบตัวถัง

ลำดับ	รายการ	สภาพ		รายการที่ชำรุด
		ปกติ	ชำรุด	
1	ระบบล้อ คอสติก	✓		
2	ความสะอาดตัวถัง	✓		
3	ความสะอาดล้อโดยล่าง	✓		
4	ความสะอาดเครื่องยนต์	✓		
5	ความสะอาดห้องโดยสาร	✓		
6	ความสะอาดหลัง	✓		


หมายเหตุ: ล้อ 1/2 นิ้ว 1 คู่

ลงชื่อ: _____ (พนักงานรับรถ)
 ลงชื่อ: _____ (ผู้ตรวจสอบ)





One Volts Service Co.,Ltd. Office :
 9/230 Soi Watcharapol 3, Intersestion 3,
 Sub-district Khlong Thanon, District Sai Mai
 Bangkok 10220 Tel: 089-488-1651


 เลขสารตรวจสภาพรถยนต์
 ทะเบียน 8516 ประจำวันที่ 16/10/2023

1. เครื่องยนต์

ลำดับ	รายการ	สภาพ		รายการที่ชำรุด
		ปกติ	ชำรุด	
1	น้ำมันเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	น้ำมันเบรก	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	น้ำยาหล่อเย็น	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	สายพาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. ระบบไฟฟ้า

ลำดับ	รายการ	สภาพ		รายการที่ชำรุด
		ปกติ	ชำรุด	
1	แบตเตอรี่น้ำจืด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	หม้อน้ำไฟเบรก	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	ไฟเลี้ยว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	ไฟตัดหมอก	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. ช่วงล่าง

ลำดับ	รายการ	สภาพ		รายการที่ชำรุด
		ปกติ	ชำรุด	
1	ลมยางสภาพยาง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	ระบบเบรก	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	ระบบไฟส่องสว่าง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	ระบบพวงมาลัย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4. ระบบตัวถัง

ลำดับ	รายการ	สภาพ		รายการที่ชำรุด
		ปกติ	ชำรุด	
1	ระบบล้อ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	ความสะอาดตัวถัง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	ความสะอาดล้อโลหะ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	ความสะอาดเครื่องยนต์	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	ความสะอาดเบาะที่นั่ง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	กระจกหน้า-หลัง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

นายเชษฐ *รศ. พิชัย ภูษิต*
 ล.ร. (พนักงานรับรถ)
 ล.ร. *[Signature]* (ผู้ตรวจรถ)



4.ของเข้า



ของเข้าจากกรุงเทพ