

## Daily Report

### แผนก Store

#### 1.เบิกของเข้าโรงไฟฟ้า

แผนก IN SU					
ลำดับ	วันที่เบิก	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
1	24/10/2023	Rock wool50mm	30	ม้วน	
2		Aluminium	125	เมตร	
3		ปูนทนความร้อน	5	กระสอบ	





แผนก Ex Joint

ลำดับ	วันที่เบิก	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
1	24/10/2023	Blanket 50mm	2	ม้วน	
2		หัวรัดสแตนเรด	10	อัน	
3		สายรัดสแตนเรด	20	เมตร	




## 2.เบิกของเข้าแผนก

แผนก Rotork 24/10/2023								
ลำดับ	รหัสเก่า	รหัสใหม่	รายการ	จำนวน	หน่วย	มีซากมาขัง		หมายเหตุ
						มี	ไม่มี	
1			ถุงมือกันบาด	4	คู่			
2			หัวแจก	1	หัว			
3			หัวสล็อต	1	หัว			









แผนก Ex Joint 24/10/2023								
ลำดับ	รหัสเก่า	รหัสใหม่	รายการ	จำนวน	หน่วย	มีซากมายัง		หมายเหตุ
						มี	ไม่มี	
1			กรรไกรตัดผ้า	12	อัน			
2			น้ำยา Tip top	4	ชุด			
3			หน้ากากเชื่อม Auto	1	อัน			
4			หน้ากากเจียร	1	อัน			
5			แปลงทาสี 2"	12	อัน			
6			ลูกกึ่งทาสี 4"	3	อัน			
7			คัตเตอร์ 9mm	5	อัน			



### 3.สรุปการใช้รถประจำวัน




สรุปการใช้รถ 2956 25km(ทำOTวันที่ 23/10/2023)




สรุปการใช้รถ 3145 104km(ทำOTวันที่ 23/10/2023)





สรุปการใช้รถ 2956 (ทำOT)



สรุปการใช้รถ 3145 (ทำOT)



One Volts Service Co.,Ltd. Office :  
9/230 Soi Watcharapol 3, Intersestion 3,  
Sub-district Khlong Thanon, District Sai Mai  
Bangkok 10220 Tel: 089-488-1651

2023-10-24 06:31:32

ลิงค์  ออนไลน์ โหมด จีพีเอส

ความเร็ว 0 km/h การเดินทาง วันนี้ 0km

Hongsa, Xaignabouli, Laos..

การนำทาง เส้นเข้า ชุด รายละเอียด

5057020304

BAN NATH YANG

สรุปการใช้รถ 8516 วันนี้อยู่ไม่ได้ใช้งาน

#### 4. ขนขยะ



ขนขยะช่วยแผนก IN SU