


Daily Report

แผนก Store

1.รายการเบิกเงินสดประจำวัน



ใบเบิกเงินสด


ชื่อผู้เบิก... อธิภกาแพ
 วันที่เบิก... 1/19/2023

ลำดับ	รายการของ	จำนวน	หน่วย	ราคา	จำนวนเงิน	หน่วย	วัตถุประสงค์
1	เงินสด	2	ก๊	320,000	640,000	ก๊	ค้ำประกัน
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
รวม					640,000	ก๊	นาง สุวิมล แก้วขำขันธ์

ผู้ตรวจสอบ... อธิภกาแพ

ผู้ขอเบิก... อธิภกาแพ KANPANYA

ร้านค้าแพ 640,000 ก๊



ใบเบิกเงินสด

ชื่อผู้เบิก... Store
 วันที่เบิก... 1/19/2023

ลำดับ	รายการของ	จำนวน	หน่วย	ราคา	จำนวนเงิน	หน่วย	วัตถุประสงค์
1	9895				1,000,000	ก๊	ค้ำประกัน
2	8115				1,000,000	ก๊	
3	8956				500,000	ก๊	
4	8516				500,000	ก๊	
5	ค้ำประกัน				40,000	ก๊	ที่ กง: office 10: ชั้น 10/10
6	ค้ำประกัน				20,000	ก๊	ให้ศูนย์ค้ำประกัน Peterk
7	ค้ำประกัน				25,000	ก๊	
8							
รวม					3,085,000	ก๊	นาง สุวิมล แก้วขำขันธ์

ผู้ตรวจสอบ... อธิภกาแพ

ผู้ขอเบิก... อธิภกาแพ KANPANYA

บริษัท 3,085,000 ก๊

2. ตรวจสอบภาพรถ

ใบตรวจสอบสภาพรถ (Vehicle Inspection Form) - หมายเลขรถ: 8895 - วันที่: 4-9-2023

1. เครื่องยนต์

ลำดับ	รายการ	ปกติ	ชำรุด	รายการที่ชำรุด
1	น้ำมันเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	น้ำหล่อเย็น	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	น้ำยาซักผ้าจาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	น้ำล้างกระจก	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. ระบบไฟส่องสว่าง

ลำดับ	รายการ	ปกติ	ชำรุด	รายการที่ชำรุด
1	ไฟหน้า	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	ไฟท้าย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	ไฟเลี้ยว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	ไฟเบรก	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. ช่วงล่าง

ลำดับ	รายการ	ปกติ	ชำรุด	รายการที่ชำรุด
1	ลมยาง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	โช้คอัพ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	ระบบเบรก	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	ระบบพวงมาลัย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

4. ระบบอื่นๆ

ลำดับ	รายการ	ปกติ	ชำรุด	รายการที่ชำรุด
1	ระบบแอร์	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	ความสะอาดตัวรถ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	ความสะอาดห้องโดยสาร	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	ความสะอาดเครื่องยนต์	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	ความสะอาดล้อ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	กระจกหน้า	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

หมายเหตุ: คมเน็กซ์ 9 จักร

ชื่อ: (พนักงานขับรถ)
 ชื่อ: (ผู้ตรวจสอบ)



ใบตรวจสอบสภาพรถ (Vehicle Inspection Form) - หมายเลขรถ: 2956 - วันที่: 4-9-2023

1. เครื่องยนต์

ลำดับ	รายการ	ปกติ	ชำรุด	รายการที่ชำรุด
1	น้ำมันเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	น้ำหล่อเย็น	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	น้ำยาซักผ้าจาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	น้ำล้างกระจก	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. ระบบไฟส่องสว่าง

ลำดับ	รายการ	ปกติ	ชำรุด	รายการที่ชำรุด
1	ไฟหน้า	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	ไฟท้าย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	ไฟเลี้ยว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	ไฟเบรก	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3. ช่วงล่าง

ลำดับ	รายการ	ปกติ	ชำรุด	รายการที่ชำรุด
1	ลมยาง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	โช้คอัพ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	ระบบเบรก	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	ระบบพวงมาลัย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ระบบอื่นๆ

ลำดับ	รายการ	ปกติ	ชำรุด	รายการที่ชำรุด
1	ระบบแอร์	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	ความสะอาดตัวรถ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	ความสะอาดห้องโดยสาร	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	ความสะอาดเครื่องยนต์	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	ความสะอาดล้อ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	กระจกหน้า	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

หมายเหตุ: คมเน็กซ์ 9 จักร

ชื่อ: (พนักงานขับรถ)
 ชื่อ: (ผู้ตรวจสอบ)



บริษัท หนึ่งโวลต์ เซอร์วิส จำกัด
 เลขที่ใบ 3146 วันที่รับ 4-9-2023

1. เติมน้ำมัน

ลำดับ	รายการ	ปกติ	สภาพ	ช่างประจำจุด
1	เติมน้ำมันเครื่อง	✓		
2	เติมน้ำมันเกียร์	✓		
3	เติมน้ำมันหล่อลื่น	✓		
4	เติมน้ำมัน	✓		

2. ระบบไฟส่องสว่าง

ลำดับ	รายการ	ปกติ	สภาพ	ช่างประจำจุด
1	หลอดไฟหน้า	✓		
2	หลอดไฟหลัง	✓		
3	ไฟเลี้ยว	✓		
4	ไฟเบรก	✓		

3. ระบบเครื่องยนต์

ลำดับ	รายการ	ปกติ	สภาพ	ช่างประจำจุด
1	ระดับน้ำยาหล่อลื่น	✓		
2	ระดับน้ำยาเกียร์	✓		
3	ระดับน้ำยาเบรก	✓		
4	ระดับน้ำยาฉีดล้างหัวฉีด	✓		

4. ระบบตัวถัง

ลำดับ	รายการ	ปกติ	สภาพ	ช่างประจำจุด
1	ระดับน้ำยาฉีดล้างหัวฉีด	✓		
2	ความสะอาดตัวถัง	✓		
3	ความสะอาดล้อและจานเบรก	✓		
4	ความสะอาดเครื่องยนต์	✓		
5	ความสะอาดห้องเครื่อง	✓		
6	การตรวจน้ำยาหล่อลื่น	✓		

หมายเหตุ: ฟิล์ม 1/2 กระจก ฟิล์ม 1/2 กระจก

ช่างชื่อ: (พนักงานขับรถ)
 ลูกค้าชื่อ: (ผู้ตรวจรถ)



บริษัท หนึ่งโวลต์ เซอร์วิส จำกัด
 เลขที่ใบ 8516 วันที่รับ 4-9-2023

1. เติมน้ำมัน

ลำดับ	รายการ	ปกติ	สภาพ	ช่างประจำจุด
1	เติมน้ำมันเครื่อง	✓		
2	เติมน้ำมันเกียร์	✓		
3	เติมน้ำมันหล่อลื่น	✓		
4	เติมน้ำมัน	✓		

2. ระบบไฟส่องสว่าง

ลำดับ	รายการ	ปกติ	สภาพ	ช่างประจำจุด
1	หลอดไฟหน้า	✓		
2	หลอดไฟหลัง	✓		
3	ไฟเลี้ยว	✓		
4	ไฟเบรก	✓		

3. ระบบเครื่องยนต์

ลำดับ	รายการ	ปกติ	สภาพ	ช่างประจำจุด
1	ระดับน้ำยาหล่อลื่น	✓		
2	ระดับน้ำยาเกียร์	✓		
3	ระดับน้ำยาเบรก	✓		
4	ระดับน้ำยาฉีดล้างหัวฉีด	✓		

4. ระบบตัวถัง

ลำดับ	รายการ	ปกติ	สภาพ	ช่างประจำจุด
1	ระดับน้ำยาฉีดล้างหัวฉีด	✓		
2	ความสะอาดตัวถัง	✓		
3	ความสะอาดล้อและจานเบรก	✓		
4	ความสะอาดเครื่องยนต์	✓		
5	ความสะอาดห้องเครื่อง	✓		
6	การตรวจน้ำยาหล่อลื่น	✓		

หมายเหตุ: ฟิล์ม 1/2 กระจก ฟิล์ม 1/2 กระจก

ช่างชื่อ: (พนักงานขับรถ)
 ลูกค้าชื่อ: (ผู้ตรวจรถ)



3. เติมน้ำมันรถ



8895 1,000,000ก๊ีบ



3145 1,000,000ก๊ีบ




2956 500,000ก๊ีบ




8516 500,000ก๊ีบ


4. สรุปการใช้รถประจำวัน




สรุปการใช้รถ 2956 22km



สรุปการใช้รถ 3145 52km



สรุปการใช้รถ 8895 122km



สรุปการใช้รถ 8516 เอาไปส่งกับตันที่สีบุนเรือง