





## 2.สรุปการใช้รถประจำวัน





สรุปการใช้รถ 3145 22km (วันที่8/10/2023)





สรุปการใช้รถ 2956 31km






สรุปการใช้รถ 8516 9km



สรุปการใช้รถ 3145 45km



One Volts Service Co.,Ltd. Office :  
9/230 Soi Watcharapol 3, Intersestion 3,  
Sub-district Khlong Thanon, District Sai Mai  
Bangkok 10220 Tel: 089-488-1651

	
<p>สรุปการใช้รถ 8895 (ทำOT)</p>	

### 3. ขนขยะ



ขนขยะช่วยแผนก IN SU



4.ตรวจสภาพรถ

เอกสารตรวจสภาพรถยนต์  
 ทะเบียน 8895 วันที่รับ 9-10-2023

1. เครื่องยนต์

ลำดับ	รายการ	สภาพ	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด
1	น้ำมันเครื่อง	✓	
2	น้ำยาหล่อเย็น	✓	
3	น้ำยาหล่อลื่น	✓	
4	สายพาน	✓	

2. ระบบไฟฟ้า

ลำดับ	รายการ	สภาพ	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด
1	แบตเตอรี่	✓	
2	ไฟหน้า/ไฟเลี้ยว	✓	
3	ไฟเบรก	✓	
4	ไฟตัดหมอก	✓	

3. ช่วงล่าง

ลำดับ	รายการ	สภาพ	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด
1	ล้อและยาง	✓	
2	ระบบเบรก	✓	
3	ระบบบังคับเลี้ยว	✓	
4	ระบบขับเคลื่อน	✓	

4. ระบบตัวถัง

ลำดับ	รายการ	สภาพ	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด
1	ระบบแช่สี	✓	
2	ความสะอาดตัวรถ	✓	
3	ความสะอาดเครื่องยนต์	✓	
4	ความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	✓	
5	ความสะอาดห้องเครื่อง	✓	
6	การตกแต่งภายใน	✓	



เอกสารตรวจสภาพรถยนต์  
 ทะเบียน 2956 วันที่รับ 9-10-2023 350.000

1. เครื่องยนต์

ลำดับ	รายการ	สภาพ	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด
1	น้ำมันเครื่อง	✓	
2	น้ำยาหล่อเย็น	✓	
3	น้ำยาหล่อลื่น	✓	
4	สายพาน	✓	

2. ระบบไฟฟ้า

ลำดับ	รายการ	สภาพ	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด
1	แบตเตอรี่	✓	
2	ไฟหน้า/ไฟเลี้ยว	✓	
3	ไฟเบรก	✓	
4	ไฟตัดหมอก	✓	

3. ช่วงล่าง

ลำดับ	รายการ	สภาพ	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด
1	ล้อและยาง	✓	
2	ระบบเบรก	✓	
3	ระบบบังคับเลี้ยว	✓	
4	ระบบขับเคลื่อน	✓	

4. ระบบตัวถัง


ลำดับ	รายการ	สภาพ	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด
1	ระบบแช่สี	✓	
2	ความสะอาดตัวรถ	✓	
3	ความสะอาดเครื่องยนต์	✓	
4	ความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	✓	
5	ความสะอาดห้องเครื่อง	✓	
6	การตกแต่งภายใน	✓	

หมายเหตุ: ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจร  
 วันที่รับ: 9-10-2023  
 ผู้รับ: [Signature]  
 ผู้ตรวจ: [Signature]





One Volts Service Co.,Ltd. Office :  
 9/230 Soi Watcharapol 3, Intersestion 3,  
 Sub-district Khlong Thanon, District Sai Mai  
 Bangkok 10220 Tel: 089-488-1651


 เลขทะเบียนรถ/รถบรรทุก: 3145 วันที่รับ: 9-10-2023

1. เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ	รายการ	สถานะ		หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด	
1	เครื่องยนต์	✓		
2	ระบบไฟฟ้า	✓		
3	ระบบน้ำ	✓		
4	ระบบลม	✓		

2. ระบบไฟส่องสว่าง

ลำดับ	รายการ	สถานะ		หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด	
1	ไฟหน้า	✓		
2	ไฟเลี้ยว	✓		
3	ไฟเบรก	✓		
4	ไฟถอย	✓		

3. ชุดเครื่องยนต์

ลำดับ	รายการ	สถานะ		หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด	
1	ชุดเครื่องยนต์	✓		
2	ชุดเกียร์	✓		
3	ชุดเบรก	✓		
4	ชุดล้อ	✓		


4. ระบบตัวถัง

ลำดับ	รายการ	สถานะ		หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด	
1	ตัวถัง	✓		
2	ประตู	✓		
3	กระจก	✓		
4	พวงมาลัย	✓		
5	ชุดขับเคลื่อน	✓		
6	ชุดวางตัวถัง	✓		

หมายเหตุ: ปลอดภัย

วันที่: \_\_\_\_\_ (หน้างาน) \_\_\_\_\_  
 ชื่อ: \_\_\_\_\_ (ผู้ตรวจสอบ) \_\_\_\_\_




 เลขทะเบียนรถ/รถบรรทุก: 8516 วันที่รับ: 9-10-2023

1. เสร็จเรียบร้อย

ลำดับ	รายการ	สถานะ		หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด	
1	เครื่องยนต์	✓		
2	ระบบไฟฟ้า	✓		
3	ระบบน้ำ	✓		
4	ระบบลม	✓		

2. ระบบไฟส่องสว่าง

ลำดับ	รายการ	สถานะ		หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด	
1	ไฟหน้า	✓		
2	ไฟเลี้ยว	✓		
3	ไฟเบรก	✓		
4	ไฟถอย	✓		

3. ชุดเครื่องยนต์

ลำดับ	รายการ	สถานะ		หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด	
1	ชุดเครื่องยนต์	✓		
2	ชุดเกียร์	✓		
3	ชุดเบรก	✓		
4	ชุดล้อ	✓		

4. ระบบตัวถัง

ลำดับ	รายการ	สถานะ		หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด	
1	ตัวถัง	✓		
2	ประตู	✓		
3	กระจก	✓		
4	พวงมาลัย	✓		
5	ชุดขับเคลื่อน	✓		
6	ชุดวางตัวถัง	✓		

หมายเหตุ: ปลอดภัย

วันที่: \_\_\_\_\_ (หน้างาน) \_\_\_\_\_  
 ชื่อ: \_\_\_\_\_ (ผู้ตรวจสอบ) \_\_\_\_\_



5.เติมน้ำมันรถ



2956 1,000,000ก๊ีบ



8895 1,000,000ก๊ีบ





One Volts Service Co.,Ltd. Office :  
9/230 Soi Watcharapol 3, Intersestion 3,  
Sub-district Khlong Thanon, District Sai Mai  
Bangkok 10220 Tel: 089-488-1651



3145 1,000,000ก๊ีบ